

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**GORILLA POCKETMIG 225 SYNERGIC**  
**GORILLA POCKETMIG 230 SYNERGIC XL**

IGBT TECHNOLÓGIÁS, SZINERGIKUS  
MIG/MAG HEGESZTŐGÉPEK

# GORILLA®

BEVEZETŐ	3.
FIGYELMEZTETÉSEK	4
FŐ PARAMÉTEREK	5.
ÜZEMBE HELYEZÉS	6-7.
MŰKÖDÉS	8-11.
HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK	12.
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS KARBANTARTÁS	14.

## Bevezető

Köszönjük, hogy egy iWELD hegesztő vagy plazmavágó gépet választott és használ! Célunk, hogy a legkorszerűbb és legmegbízhatóbb eszközökkel támogassuk az Ön munkáját, legyen az otthoni barkácsolás, kisipari vagy ipari feladat. Eszközeinket, gépeinket ennek szellemében fejlesztjük és gyártjuk.

Minden hegesztőgépünk alapja a fejlett inverter technológia melynek előnye, hogy nagymértékben csökken a fő transzformátor tömege és mérete, miközben 30%-kal nő a hatékonysága a hagyományos transzformátoros hegesztőgépekhez képest. Az alkalmazott technológia és a minőségi alkatrészek felhasználása eredményeképpen, hegesztő és plazmavágó gépeinket stabil működés, meggyőző teljesítmény, energia-hatékony és környezetkímélő működés jellemzi. A mikroprocesszor vezérlés-hegesztést támogató funkciók aktiválásával, folyamatosan segít a hegesztés vagy vágás optimális karakterének megtartásában.

Kérjük, hogy a gép használata előtt figyelmesen olvassa el és alkalmazza a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutató ismerteti a hegesztés-vágás közben előforduló veszélyforrásokat, tartalmazza a gép paramétereit és funkciót, valamint támogatást nyújt a kezeléshez és beállításhoz, de a hegesztés-vágás teljes körű szakmai ismereteit nem vagy csak érintőlegesen tartalmazza. Amennyiben az útmutató nem nyújt Önnek elegendő információt, kérjük bővebb információért keresse fel a termék forgalmazóját.

Meghibásodás esetén vagy egyéb jótállással vagy szavatossággal kapcsolatos igény esetén kérjük vegye figyelembe az „Általános garanciális feltételek a jótállási és szavatossági igények esetén” című mellékletben megfogalmazottakat.

A használati útmutató és a kapcsolódó dokumentumok elérhetőek weboldalunkon is a termék adatlapján.

Jó munkát kívánunk!

IWELD Kft.  
2314 Halásztelek  
II. Rákóczi Ferenc út 90/B  
Tel: +36 24 532 625  
info@iweld.hu  
www.iweld.hu

## FIGYELEM!

A hegesztés és vágás veszélyes üzem! Ha nem körültekintően dolgoznak könnyen balesetet, sérülést okozhat a kezelőnek illetve a környezetében tartózkodóknak. Ezért a műveleteket csak a biztonsági intézkedések szigorú betartásával végezzék! Olvassa el figyelmesen jelen útmutatót a gép beüzemelése és működtetése előtt!

- Hegesztés alatt ne kapcsoljon más üzemmódra, mert árt a gépnek!
- Használaton kívül csatlakoztassa le a munkakábelket a gépről.
- A főkapcsoló gomb biztosítja a készülék teljes áramtalanítását.
- A hegesztő tartozékok, kiegészítők sérülésmentesek, kiváló minőségűek legyenek.
- Csak szakképzett személy használja a készüléket!

### **Az áramütés végzetes lehet!**

- Földeléskábelt – amennyiben szükséges, mert nem földelt a hálózat - az előírásoknak megfelelően csatlakoztassa!
- Csupasz kézzel ne érjen semmilyen vezető részhez a hegesztő körben, mint elektróda vagy vezeték vég! Hegesztéskor a kezelő viseljen száraz védő-kesztyűt!

### **Kerülje a füst vagy gázok belégzését!**

- Hegesztéskor keletkezett füst és gázok ártalmasak az egészségre.
- Munkaterület legyen jól szellőztetett!

### **Az ív fénykibocsátása árt a szemnek és bőrnek!**

- Hegesztés alatt viseljen hegesztő pajzsot, védőszemüveget és védőöltözetet a fény és a hő sugárzás ellen!
- A munkaterületen vagy annak közelében tartózkodókat is védeni kell a sugárzásuktól!

### **TŰZVESZÉLY!**




- A hegesztési fröccsenés tüzet okozhat, ezért a gyűlékony anyagot távolítsa el a munkaterületről!
- A tűzoltó készülék jelenléte és a kezelő tűzvédelmi szakképesítése is szükséges a gép használatához!

### **Zaj: Árthat a hallásnak!**

- Hegesztéskor / vágáskor keletkező zaj árthat a hallásnak, használjon fülvédőt!

### **Meghibásodás:**

- Tanulmányozza át a kézikönyvet.
- Hívja forgalmazóját további tanácsért.



# 1. FÓ PARAMÉTEREK

GORILLA		POCKETMIG 225 SYNERGIC	POCKETMIG 230 SYNERGIC XL
FUNKCIÓK	Cikkszám	800MIG225SYN	800MIG230SYN
	Inverter típusa	IGBT	IGBT
	LCD	✓	✓
	Programhelyek száma	-	-
	Szinergikus vezérlés	✓	✓
	Fordított polaritás - FCAW	✓	✓
	2T/4T	✓	✓
PARAMÉTEREK	Integrált huzal toló egység	✓	✓
	Huzal toló görgők száma	2	2
	Tartozék MIG hegesztőpisztoly	MIG IGrip 150 4m 4m	MIG IGrip 150 4m
	Opcionális MIG hegesztőpisztoly	-	-
	Fázisszám	1	1
	Hálózati feszültség/frekv.	230V AC ±10%, 50/60 Hz	230V AC ±10%, 50/60 Hz
	Max./eff. áramfelvétel	35A / 20A	37A / 25A
	Teljesítménytényező (cos φ)	0.93	0.93
	Hatásfok	85 %	85 %
	<b>Bekapcsolási idő (10 min/40 °C)</b>	<b>196A/21.7V @ 60% 152A/19V @ 100%</b>	<b>218A/21.8V @ 60% 170A/20V @ 100%</b>
Hegesztőáram		50A-200A	50A-220A
Kimeneti feszültség		10V-26V	10V-28V
Üresjárati feszültség		52V	53V
Szigetelési osztály		F	F
Védelemi osztály		IP21S	IP21S
MIG Hegesztőhuzal átmérő		Ø 0.8 - 1.0 mm	Ø 0.8 - 1.0 mm
Huzaldob méret		Ø 200 mm, 5kg	Ø 300 mm, 15kg
Súly		13kg	19kg
Méretek (HxSzM)		520x220x390mm	570X265X460mm

## 2. Üzembe helyezés

### 2-1. Bemenetek csatlakozása

1. minden gép saját bemeneti áramvezetékkal rendelkezik. Ezzel a hegesztőgépet a megfelelő hálózati aljzaton keresztül a földelt hálózatra kell csatlakoztatni!
2. Multiméterrel ellenőrizzük, hogy a feszültség megfelelő sávtartományban van-e!
3. Ha a munkavégzés túl messze van a hálózati csatlakozási ponttól (50-100m) és a hosszabbító vezeték túl hosszú, akkor a vezeték keresztmetszetét növelni kell, hogy elkerüljük a feszültségesést.

### 2-2. Kimeneti vezetékek és a MIG hegesztő pisztoly csatlakozása.

1. Mindegyik gép gyári munkakábellel kerül forgalomba, melyeknek két lengő csatlakozója van, amit a hegesztőgép kimeneteire csatlakoztatunk. Ellenőrizzük a csatlakozások megfelelőségét. Laza, sérült csatlakozó túlmelegedést és a csatlakozás károsodását okozhatja!
2. A gyakorlatnak megfelelően csatlakoztassa a negatív és a pozitív csatlakozókhhoz a munka- és testkábelt.
3. Ha a munkadarab túl messze van a géptől (50-100m) és a hosszabbító vezeték túl hosszú, akkor a vezeték keresztmetszetét növelni kell, hogy elkerüljük a feszültségesést.
4. Fogyóelektrodás (MIG) üzemmódban az elektródafogó kábelét csatlakoztassa le a gépről és csatlakoztassa a hegesztő pisztoly kábelét a központi csatlakozóhoz.

### 2-3. A huzaleltoló csatlakozása

1. Helyezze be a huzaltekeret a huzaltoló egység tartójára. A huzaltekeret furatának igazodnia kell az egység tengelyére.
  2. Válasszon a hegesztőhuzal méretének és anyagának megfelelő huzaltoló görgőt!
- Megjegyzés: az alumínium hegesztéshez válassza az U hornyos görgőt, acél hegesztőhuzalokhoz válassza a V hornyos görgőt, portoltéses huzalhoz pedig recézett görgőt kell használni.
3. Lazítsa meg a nyomögörgő anyóját és vezesse be a hegesztőhuzalt az huzaldobról a bemeneti vezetőcsövön keresztül a huzaltoló görgők közé és a kimeneti vezetőcsőbe.
  4. Állítsa be a nyomögörgő nyomóerejét és bizonyosodjon meg arról, hogy a huzal nem csúszik-e a görgők között. Kerülje el a huzal deformációját a túl erős nyomás miatt.
  5. Vágja le a huzal sérült, elgörbült végét mielőtt a hegesztőpisztolyhoz tóvábbítja a huzalt!
  6. A huzal kivezetéséhez nyomja meg a „huzal ellenőrzés” gombot. Tartsa nyomva amíg a huzal a hegesztőpisztoly végén megjelenik.



### 2-4. Gázpalack csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a hegesztőgép gáz bemenetét a gáztömlőn keresztül a nyomáscsökkentő csatlakozójára. A gázellátó rendszer magában foglalja a gázpalackot, a nyomáscsökkentőt és a gáztömlőt.

Tömlőbilincs segítségével rögzítse a tömlőcsatlakozásokat, hogy megakadályozza a szivárgást vagy a levegő bejutását.

### Megjegyzések

1. A nem megfelelő nyomású és áramlású védőgáz rontja az ívhegesztés minőségét.
2. Tartsa be a gázpalack tárolására és kezelésére vonatkozó előírásokat!.
3. A pontos mérés biztosítása érdekében a nyomás és áramlásmérőt függőleges helyzetben kell rögzíteni.
4. A nyomáscsökkentő felszerelése előtt nyissa ki és zárja be többször a gázpalack szelepét, hogy eltávolítsa a szelepen lévő lehetséges port a gázkibocsátás zavartalanítása érdekében.



1.	Bal forgógomb: hegesztési mód választás/ MIG feszültség finombeállítás
2.	Bal nyomógomb/ home
3.	Jobb forgógomb: paraméter beállítás
4.	Jobb nyomógomb / paraméter beállítás /huzalsebesség/hu- zalátmérő/induktancia /2T/4T/ Hot-start/Arc-force
5.	MIG hegesztőpisztoly EURO csatlakozó
6.	Pozitív kimeneti csatlakozó (+)
7.	Negatív kimeneti csatlakozó (-)
8.	Polaritásváltó kábel
9.	Főkapcsoló
10.	Gáz bemeneti csatlakozó
11.	Hálózati kábel
13.	Huzaltoló görgő leszorító
14.	Huzalfeszítő kar és tartóhenger
15.	Huzalvezető spirál
16.	Huzalvezető görgő
17.	A huzalvezető görgő rögzítője
18.	Huzaldob rögzítő
19.	Orsfék beállító csavar

### 3. Működés

#### 3-1. Működés MIG/MAG hegesztési módban

Kapcsolja be a hegesztőgépet a hálózati kapcsolóval (9). Várjon 5 másodpercet, amíg a digitális vezérlőprogram betöltődik. Nyomja meg a bal gombot (2) a hegesztési mód kiválasztásához, válassza ki a módot a bal gombbal (1), majd nyomja meg a bal gombot (1) a választás megerősítéséhez.



A többfunkciós digitális kijelző két számot jelenít meg. Bal oldalon az előre beállított hegesztési feszültség, a jobb oldalon az előre beállított huzalvezetési sebesség. Ezeket az értékeket a jobb gomb elforgatásával (3) lehet beállítani. A szinergikus digitális programozás miatt a feszültség és a huzalsebessége együtt fog változni.



A feszültség független beállításához forgassa el a bal gombot (1)



Ezután a bal gombbal (1) állítsa be a hegesztési feszültséget -5 ~ + 5 V a szinergikus beállításokhoz képest. Ez nem változtatja meg a huzalsebességét. A használat megkönnyítése érdekében javasolt, hogy először állítsák be a huzal adagolás sebességét, majd szükség esetén finomítsa a feszültség beállítást. Az ajánlott általános beállításokért lásd a hegesztési beállítások gyors referencia táblázatát.

Nyomja meg ismét a jobb oldali gombot (4) az induktivitás beállításához. A jobb gombbal (3) állítsa be az induktivitást -10 (kevesebb induktivitás) és +10 (több induktivitás) között.



Az induktivitással kapcsolatos megjegyzés:  
- ez a paraméter hatékonyan beállítja a hegesztési ív intenzitását. Az induktivitás miatt az ív lágyabb lesz, kevesebb lesz a fröccsenés. A nagyobb induktivitás erősebb ívet ad, amely növeli a penetrációt. Az optimális induktivitás beállítást számos változó tényező befolyásolja, mint például: anyagtípus, védőgáz típusa, hegesztési áramerősség, huzalátmérő.

Az induktivitás alapértelmezett értéke 10, ajánlott ezt az értéket megtartani, kivéve, ha a kezelő tapasztalt hegesztő.

- Nyomja meg ismét a jobb gombot (4), hogy visszatérjen a huzalsebesség / feszültség-beállító képernyőre. Ha a kezelőpanel nem állítja be 5 másodperc múlva, akkor visszatér az elsődleges MIG beállítási módba is. Vagy nyomja meg a bal / jobb (1) / (3) gombot az elsődleges MIG beállítási üzemmódba való közvetlen visszatéréshez.
- Hegesztés közben a kijelző átvált, az aktuális hegesztési feszültséget és hegesztőáramot mutatja az alábbiak szerint



2T/4T funkció: nyomja meg a jobb gombot (4), majd a 2T / 4T választókapcsolót a 2T és a 4T mód közötti váltáshoz. A 4T működés azt jelenti, hogy a kapcsoló egyszeri megnyomására a hegesztés elindul és ismételt megnyomására megáll. Ez hasznos hosszú hegesztések néhány 2T üzemmódban a kapcsolót hegesztés közben nyomva kell tartani.



Huzal ellenőrzés funkció: nyomja meg ismét a jobb gombot (4) a huzal ellenőrzés módba lépés-hez, forgassa el a jobb gombot (3) a BE / KI kiválasztásához



#### A huzal befűzése

- Távolítsa el a gázterelő fúvókát és az áramátadót a pisztolyról. A gázterelőt az óramutató járással megegyező irányba forgatva és egyszerre húzva távolítsa el.
- A huzaladagoló ajtajának nyitva tartása mellett nyomja meg a hegesztőpisztoly kapcsolóját és ellenőrizze, hogy a huzal simán halad-e a vezetőgörgőn keresztül a huzalvezetőbe.
- A lehető legegyenesebb helyzetbe tartva a hegesztőpisztoly vezetékét, válassza ki a huzal ellenőrzési funkciót. Ez elindítja a teljes sebességgel az adagolómotort a vezeték betáplálásához a hegesztőpisztolyba.
- Ha a huzal megjelenik a hegesztőpisztoly nyakának végénél, nyomja meg a hegesztőpisztoly kapcsolóját vagy nyomja meg a kijelző bármelyik gombját az automatikus huzalbevezetés megállításához.
- Csukja be a huzaladagoló fedél ajtaját
- Helyezze vissza az áramátadót és a gázterelőt a hegesztőpisztoly nyakára és vágja le a felesleges huzalt.

Most már készen áll a hegesztésre!

#### MMA / bevontelektródás üzemmód

**Megjegyzés -** Az MMA / bevontelektródás hegesztéshez MMA a tartozék kábelszettet kell használni.

- Csatlakoztassa a testkábel gyorscsatlakozóját a negatív (-) kimeneti csatlakozóhoz (7).
  - Legyen szoros a fémes érintkezés, az érintkezési ponton ne legyen korrozió, festék vagy vízkő.
  - Csatlakoztassa az elektródataartó vezetéket a pozitív (+) hegesztési kimeneti csatlakozóhoz.
- Megjegyzés -** egyes hegesztő elektróda típusok eltérő csatlakozási polaritást használnak. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot az elektróda gyártójával
- Kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (10).
  - Nyomja meg a bal gombot (2) a módválasztáshoz, válassza ki az üzemmódot a bal gombbal (1), majd nyomja meg a bal gombot ismét (1) az MMA kiválasztásának megerősítéséhez.



Hegesztéskor a kijelző a hegesztési feszültséget és az áramerősséget jelzi.

**VRD:** A VRD egy feszültségsökkentő funkció. MMA módban a hegesztő áramforrás kimenetén az üresjárati feszültség elég magas ahhoz, hogy áramütést okozzon az embernek, ha megéríti. A VRD egy biztonsági rendszer, amely csökkenti az üresjárati feszültséget olyan szintre, ahol minimálisra csökken az áramütés veszélye. Ez azonban megnehezíti az ívgyűjtést. Nyomja meg a jobb gombot (4) a VRD be- és kikapcsolásához.

### Működés LT AWI módban

Megjegyzés - AWI hegesztéshez argon gázellátás, AWI hegesztőpisztoly, fogyóeszközök és gáz-nyomáscsökkentő szükséges. Ezek a kiegészítők nem tartozékok a hegesztőgépnek; további részletekért vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.

- Csatlakoztassa a testkábel gyorscsatlakozóját a pozitív (+) kimeneti csatlakozóhoz (6).
- Csatlakoztassa a testkábel csipeszét a munkadarabhoz. A munkadarabbal való érintkezésnek szoros fémes kontaktusnak kell lennie, fiszta, korrozió és festék nélkül az érintkezési ponton.
- Csatlakoztassa a AWI hegesztőpisztoly tápvezetékét a negatív (-) kimeneti csatlakozóhoz (7).
- Csatlakoztassa a gázellátást a AWI hegesztőpisztolyhoz.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval(9).
- Nyomja meg a bal gombot (2) az üzemmódválasztáshoz, majd válassza ki az üzemmódot a bal gombbal (1), majd nyomja meg ismét a bal gombot (1) az LT AWI (Lift TIG) kiválasztásának megerősítéséhez.



A képernyőn megjelenik az előre beállított LIFT TIG hegesztőáram. Ez a jobb gomb elforgatásával állítható be (3)


- Hegesztéskor a kijelző megváltozik és az aktuális hegesztési feszültségeket és áramerősséget jelzi.



## 4. Hegesztési paraméterek


**Megjegyzés:** A következő paraméterek referenciaként használhatók. A szükséges beállítás ettől eltérhet!

### 4.1. Tompahegesztés




Lemezvastagság (mm)	Hézag g (mm)	Huzal Ø (mm)	Hegesztő áram (A)	Hegesztő feszültség (V)	Sebesség (m/min)	Gáz mennyiség (l/min)
0.8	0	0.8~0.9	60~70	16~16.5	50~60	10
1.0	0	0.8~0.9	75~85	17~17.5	50~60	10~15
1.2	0	1.0	70~80	17~18	45~55	10
1.6	0	1.0	80~100	18~19	45~55	10~15
2.0	0~0.5	1.0	100~110	19~20	40~55	10~15
2.3	0.5~1.0	1.0 or 1.2	110~130	19~20	50~55	10~15
3.2	1.0~1.2	1.0 or 1.2	130~150	19~21	40~50	10~15
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15

### 4.2. Sarokhegesztés




Lemezvastagság (mm)	Hézag g (mm)	Huzal Ø (mm)	Hegesztő áram (A)	Hegesztő feszültség (V)	Sebesség (m/min)	Gáz mennyiség (l/min)
1.0	2.5~3.0	0.8~0.9	70~80	17~18	50~60	10~15
1.2	2.5~3.0	1.0	70~100	18~19	50~60	10~15
1.6	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	90~120	18~20	50~60	10~15
2.0	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	100~130	19~20	50~60	10~20
2.3	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	50~60	10~20
3.2	3.0~4.0	1.0 ~ 1.2	130~170	19~21	45~55	10~20
4.5	4.0~4.5	1.2	190~230	22~24	45~55	10~20

#### 4.3. Függőleges sarokhegesztés



Lemezvastagság (mm)	Hézag g (mm)	Huzal Ø (mm)	Hegesztő áram (A)	Hegesztő feszültség (V)	Sebesség (m/min)	Gáz mennyiség (l/min)
1.2	2.5~3.0	1.0	70~100	18~19	50~60	10~15
1.6	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	90~120	18~20	50~60	10~15
2.0	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	100~130	19~20	50~60	10~20
2.3	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	50~60	10~20
3.2	3.0~4.0	1.0 ~ 1.2	130~170	22~22	45~55	10~20
4.5	4.0~4.5	1.2	200~250	23~26	45~55	10~20
3.2	1.0~1.2	1.0 or 1.2	130~150	19~21	40~50	10~15
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15



#### 4.4. Átlapolt kötés hegesztése

Lemezvastagság (mm)	Hézag g (mm)	Huzal Ø (mm)	Hegesztő áram (A)	Hegesztő feszültség (V)	Sebesség (m/min)	Gáz mennyiség (l/min)
0.8	A	0.8~0.9	60~70	16~17	40~45	10~15
1.2	A	1.0	80~100	18~19	45~55	10~15
1.6	A	1.0 ~ 1.2	100~120	18~20	45~55	10~15
2.0	A or B	1.0 ~ 1.2	100~130	18~20	45~55	15~20
2.3	B	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	45~50	15~20
3.2	B	1.0 ~ 1.2	130~160	19~22	45~50	15~20
4.5	B	1.2	150~200	21~24	40~45	15~20
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15

# Óvintézkedések

## Munkaterület

1. A hegesztőkészüléket pormentes, korroziót okozó gáz, gyúlékony anyagoktól mentes, maximum 90% nedvességtartalmú helyiségben használja!
2. A szabadban kerülje a hegesztést, hacsak nem védett a napfénytől, esőtől, hótól. A munkaterület hőmérséklete -10°C és +40°C között legyen!
3. Faltól a készüléket legalább 30 cm-re helyezze el!
4. Jól szellőző helyiségben végezze a hegesztést!

## Biztonsági követelmények

A hegesztőgép rendelkezik túlfeszültség / túláram / túlmelegedés elleni védelemmel. Ha bár-mely előbbi esemény bekövetkezne, a gép automatikusan leáll. Azonban a túlságos igénybevétele károsítja a gépet, ezért tartsa be az alábbiakat:

1. Szellőzés. Hegesztéskor erős áram megy át a gépen, ezért természetes szellőzés nem elég a gép hűtéséhez! Biztosítani kell a megfelelő hűtést, ezért a gép és bármely körülötte lévő tárgy közötti távolság minimum 30 cm legyen! A jó szellőzés fontos a gép normális működéséhez és hosszú élettartamához!
2. Folyamatosan a hegesztőáram nem lépheti túl a megengedett maximális értéket! Áram túlerhelés rövidíti a gép élettartamát vagy a gép tönkremeneteléhez vezethet!
3. Túlfeszültség tiltott! A feszültségsáv betartásához kövesse a főbb paraméter táblázatot! Hegesztőgép automatikusan kompenzája a feszültséget, ami lehetővé teszi a feszültség megengedett határok között tartását. Ha a bemeneti feszültség túllépné az előírt értéket, károsodnak a gép részei!
4. A gépet földelni kell! Amennyiben a gép szabványos, földelt hálózati vezetékről működik, abban az esetben a földelés automatikusan biztosított. Ha generátorról vagy külföldön, ismertetlen, nem földelt hálózatról használja a gépet, szükséges a gépen található földelési ponton keresztül, annak földelésvezetékhez csatlakoztatása az áramütés kivédésére.
5. Hirtelen leállás állhat be hegesztés közben, ha túlerhelés lép fel vagy a gép túlmelegszik. Ilyenkor ne indítsa újra a gépet, ne próbáljon azonnal dolgozni vele, de a főkapcsolót se kapcsolja le, így hagyja a beépített ventilátort megfelelően lehűteni a hegesztőgépet.

## Figyelem!

Amennyiben a hegesztő berendezést nagyobb áramfelvételt igénylő munkára használja, például rendszeresen 180A-t meghaladó hegesztési feladat és így a 16A-es hálózati biztosíték, dugalj és dugvilla nem lenne elég séges, akkor a hálózati biztosítékot növelje 20A, 25A vagy akár 32A-re! Ebben az esetben a vonatkozó szabványnak megfelelően, mind a dugaljat, mind a dugvillát 32A-es ipari egyfázisúra KELL cserélni! Ezt a munkát kizárálag szakember végezheti el!

## Karbantartás

1. Áramtalanítsa a gépet karbantartás vagy javítás előtt!
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a földelés megfelelő!
3. Ellenőrizze, hogy a belső gáz- és áramcsatlakozások tökéletesek és szorítson, állítson rajtuk, ha szükséges. Ha oxidációt tapasztal, csiszolópapírral távolítsa el és azután csatlakoztassa újra a vezetéket!
4. Kezét, haját, laza ruhadarabot tartson távol áramalatti részektől, mint vezetékek, ventilátor!
5. Rendszeresen portalanítsa a gépet tisztá, száraz sűrített levegővel! Ahol sok a füst és szennyezett a levegő a gépet naponta tisztítsa!
6. A gáz nyomása megfelelő legyen, hogy ne károsítson alkatrészeket a gépben.
7. Ha víz kerülne, pl. eső, a gépbé megfelelően száritsa ki és ellenőrizze a szigetelést! Csak ha minden rendben talál, azután folytassa a hegesztést!
8. Ha sokáig nem használja, eredeti csomagolásban száraz helyen tárolja!

**CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT  
MINŐSÉGI TANUSÍTVÁNY**

Forgalmazó:

IWELD Kft.  
2314 Halásztelek  
II. Rákóczi Ferenc út 90/B  
Tel: +36 24 532-625  
info@iweld.hu  
www.iweld.hu

Termék:

**MIG 225** SYNERGIC  
**MIG 230** SYNERGIC XL  
IGBT TECHNOLÓGIÁS, SZINERGIKUS  
MIG/MAG HEGESZTŐGÉP

Alkalmazott szabályok (1): EN 60204-1:2005  
EN 60974-10:2014,  
EN 60974-1:2018

(1) Hivatkozás a jelenleg hatályos törvényekre, szabályokra és előírásokra.


A termékkel és annak használatával kapcsolatos érvényben lévő jogszabályokat meg kell ismerni, figyelembe kell venni és be kell tartani.

Gyártó kijelenti, hogy a fent meghatározott termék megfelel az összes fenti megadott szabálynak és megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EU, 2011/65/EU irányelvei által meghatározott követelményeknek.

Széria szám:

**CE**

Halásztelek, 2020-03-14

  
Ügyvezető igazgató:  
Bódi András





CUTTING EDGE WELDING

## MANUAL DE UTILIZARE

**GORILLA POCKETMIG 225 SYNERGIC**  
**GORILLA POCKETMIG 230 SYNERGIC XL**

APARAT DE SUDARE MIG/MAG, PE  
BAZĂ DE TEHNOLOGIE IGBT

**GORILLA<sup>®</sup>**

# CUPRINS

INTRODUCERE	3.
AVERTIZĂRI	4
PRINCIPALII PARAMETRI	5.
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE	6-7.
OPERAREA	8-11.
PARAMETRII SUDĂRII	12.
MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI ÎNTREȚINERE	14.

## Introducere

Vă mulțumim că ați ales și utilizați aparatul de sudare și de tăiere iWELD! Scopul nostru este acela de a sprijini munca d-voastră prin cele mai moderne și fiabile mijloace, fie că este vorba de lucrări casnice de bricolaj, de sarcini industriale mici sau mari. Am dezvoltat și fabricăm aparatelor și echipamentele noastre în acest spirit.

Baza funcționării fiecărui aparat de sudură este tehnologia invertoarelor moderne, Avantajul tehnologiei este acela că scad într-un mod considerabil masa și dimensiunile transformatorului principal, în timp ce randamentul crește cu 30% comparativ cu aparatelor de sudare cu transformator tradițional.

Drept rezultat al utilizării tehnologiei moderne și al componentelor de înaltă calitate, aparatelor noastre de sudare și de tăiere sunt caracterizate de o funcționare stabilă, de performanțe convingătoare, de eficiență energetică și de protejarea mediului înconjurător. Comanda prin microprocesor, cu activarea funcțiilor de suport pentru sudare, facilitează păstrarea caracterului optim al sudării sau tăierii.

Vă rugăm, ca înainte de utilizarea aparatului, să citiți cu atenție și să aplicați informațiile din manualul de utilizare. Manualul de utilizare prezintă sursele de pericol ce apar în timpul operațiunilor de sudare și de tăiere, include parametrii și funcțiunile aparatului și oferă suport pentru utilizare și setare, conținând deloc sau doar într-o foarte mică măsură cunoștințele profesionale exhaustive privind sudarea și tăierea. În cazul în care manualul nu vă oferă suficiente informații, vă rugăm să vă adresați furnizorului pentru informații mai detaliate.

În caz de defectare și în alte cazuri legate de garanție, vă rugăm să aveți în vedere cele stipulate în Anexa intitulată „Condiții generale de garanție”.

Manualul de utilizare și documentele conexe sunt disponibile și pe pagina noastră de internet din fișa de date a produsului.

Vă dorim spor la treabă!

IWELD Kft.  
2314 Halásztelek  
II. Rákóczi Ferenc 90/B  
Tel: +36 24 532 625  
info@iweld.hu  
octavian.varga@iweld.ro  
www.iweld.ro

## ATENTIE!

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, vă rugăm să citiți acest manual înainte de instalarea și utilizarea echipamentului. Vă rugăm să folosiți echipament de protecție în timpul sudării sau tăierii. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare.

- Nu trece la un alt mod în timpul sudării!
- Scoateți din priză atunci când nu este în utilizare.
- Butonul de alimentare asigură o întrerupere completă
- Consumabile de sudura, accesorii, trebuie să fie perfectă
- Numai personalul calificat trebuie să folosească echipamentul


### **Electrocutarea – poate cauza moarte!**

- Echipamentul trebuie să fie împământat, conform standardului aplicat!
- Nu atingeți niciodată piese electrizate sau baghetă de sudură electrică fără protecție sau purtând mănuși sau haine ude!
- Asigurați-vă că dumneavoastră și piesa de prelucrat suntе izolați. Asigurați-vă că poziția dumneavoastră de lucru este sigură.




### **Fumul – poate fi nociv sănătății dumneavoastră!!**

- Țineți-vă capul la distanță de fum.




### **Radiatia arcului electric – Poate dăuna ochilor și pielii dumneavoastră!**

- Vă rugăm să purtați mască de sudură corespunzătoare, filtru și îmbrăcăminte de protecție pentru a vă proteja ochii și corpul.
- Folosiți o mască corespunzătoare sau o cortină pentru a feri privitorii de pericol.



### **Incendiul**

- Scânteia de sudură poate cauza apariția focului. Vă rugăm să vă asigurați că nu există substanțe inflamabile pe suprafața unde se execută lucrarea Zgomotul excesiv poate dăuna sănătății!
- Purtați întodeauna căști de urechi sau alte echipamente pentru a vă proteja urechile.



### **Defecțiuni**

- Vă rugăm să soluționați problemele conform indicațiilor 2 relevante din manual.
- Consultați persoane autorizate atunci când aveți probleme.



# 1. PRINCIPALII PARAMETRI

GORILLA		POCKETMIG 225 SYNERGIC	POCKETMIG 230 SYNERGIC XL
FUNCTIUNI MIG	Tipul invertorului	800MIG225SYN	800MIG230SYN
	LCD	✓	✓
	Număr programe:	-	-
	Comandă sinergică	✓	✓
	Polaritate inversată – FCAW	✓	✓
	2T/4T	✓	✓
	Unitate de avans al sărmiei integrată	✓	✓
	Numărul rolelor de avans al sărmiei	2	2
	Accesoriu - Pistol de sudare MIG	MIG IGrip 150 4m	MIG IGrip 150 4m
	Pistol de sudare MIG optional	-	-
PARAMETRI	Număr faze:	1	1
	Tensiunea și frecvența de alimentare:	230V AC ±10%, 50/60 Hz	230V AC ±10%, 50/60 Hz
	Curentul absorbit maxim / efectiv:	35A / 20A	37A / 25A
	Factorul de putere (cosφ)	0.93	0.93
	Rândamentul:	85 %	85 %
	<b>Timp de pornire (10 min / 40 °C):</b>	<b>196A/21.7V @ 60% 152A/19V @ 100%</b>	<b>218A/21.8V @ 60% 170A/20V @ 100%</b>
	Curent de sudare:	50A-200A	50A-220A
	Tensiunea de ieșire:	10V-26V	10V-28V
	Tensiunea de mers în gol:	52V	53V
	Izolația:	F	F
	Clasa de protecție:	IP21S	IP21S
	Diametrul sărmiei de sudare:	Ø 0.8 - 1.0 mm	Ø 0.8 - 1.0 mm
	Dimensiunea rolei de sărmă:	Ø 200 mm, 5kg	Ø 300 mm, 15kg
	Masa:	13kg	19kg
	Dimensiuni (Lxlxî):	520x220x390mm	570X265X460mm

## **2. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE**

### **2-1. Racordarea la rețea a intrărilor**

1. Fiecare aparat are propriile sale cabluri de racordare electrică. Aparatul se va conecta la rețeaua electrică cu conductor de împământare printr-o priză corespunzătoare!
2. Se va verifica, prin utilizarea unui multimetru, ca tensiunea să aparțină domeniului corespunzător!
3. Dacă locul unde se va efectua munca este prea departe de punctul de racordare la rețea (50 – 100 m) și prelungitorul este prea lung, va fi necesară creșterea secțiunii transversale a conductorului, pentru a se evita căderile de tensiune excesive.

### **2-2. Conecțarea dintre conductoarele de ieșire și pistolul de sudare MIG.**

1. Fiecare aparat se comercializează cu un cablu de lucru cu care este dotat din fabrică și care are două conectoare mobile, ce se conectează la ieșirile aparatului de sudare. Se va verifica conexiunea corespunzătoare a cablurilor!  
Conektorii slăbiți, deteriorați pot conduce la supraîncălzire și deteriorare!
2. Cablul de lucru se va conecta la borna negativă, iar cablul de test la borna pozitivă, în mod corespunzător experientei.
3. În cazul în care piesa de lucru se află prea departe de aparat (50-100 m) iar cablul prelungitor este prea lung, este necesară mărirea secțiunii transversale a cablului pentru a compensa căderile de tensiune.
4. În modul de lucru cu electrod consumabil (MIG), piesa de prindere a electrodului se va decupla de pe aparat și se va conecta cablul pistolului de sudare la borna centrală.

### **2-3. Conecțarea unității de avans al sârmei**

1. Se va fixa rola de sârmă corespunzătoare pe suportul unității de avans al sârmei. Se va verifica pozițirea / așezarea corectă a găurii rolei pe axul unității.
2. Se va alege o rolă de avans al sârmei corespunzătoare pentru dimensiunea și materialul sârmei de sudare.  
**Observație:** Pentru sudarea pieselor de aluminiu alegeti rola cu canelură „U”, pentru sudarea pieselor de oțel rola cu canelură „V”, iar pentru sârma cu umplutură de pudră se va utiliza rola canelată.
3. Slăbiți piulița rolei de împingere și introduceți sârma de sudare de pe rolă, prin tubul de intrare între rolele de avans al sârmei și în tubul de ieșire.
4. Reglați forța de avans al rolelor de avans și verificați că sârma nu alunecă între role. Evitați deformarea sârmei din cauza presiunii excesive.
5. Tăiați capătul deteriorat, deformat al sârmei, înainte de a conecta sârma la pistolul de sudare.
6. Pentru scoaterea sârmei, apăsați butonul „verificarea sârmei”. Înțeță butonul apăsat până când sârma apare la capătul pistolului de sudare.



### **2-4. Racordarea unei buteli de gaz**

1. Racordați intrarea de gaz a unității de avans al sârmei, prin intermediul furtunului de gaz la racordul reductorului de presiune. Sistemul de alimentare cu gaz include butelia de gaz, reductorul de presiune și furtunul de gaz.
2. Încălăzitorul de gaz se racordează la priza de joasă tensiune de pe partea din spate a aparatului.

Cu ajutorul unui colier de furtun se fixează racordul, pentru a preveni scurgerea sau pătrunderea aerului.

#### **Observații:**

1. Gazul protector care are o presiune sau un debit necorespunzător va conduce la o calitate mai slabă a sudurii cu arc.
2. Respectați instrucțiunile aplicabile cu privire la depozitarea și manipularea buteliei de gaz.
3. În vederea unei măsurări exacte, fixați aparattele de măsură a presiunii și a debitului în poziție verticală.
4. Înainte de montarea reductorului de presiune deschideți și închideți în mod repetat de mai multe ori robinetul buteliei de gaz, pentru a îndepărta praful care este posibil să se fi depus, în vederea asigurării unei alimentări cu gaz neperturbate.



1.	Left knob / welding mode selection knob/mig voltage refine
2.	Left button/ home button
3.	Right knob /parameter adjust knob
4.	Right button / parameter adjust button /wire speed/diameter/ inductance /2t4t/hot start/arc force
5.	MIG torch 'euro style' connection socket
6.	Positive (+) welding output terminal
7.	Negative (-) welding output terminal
8.	Polar conversion line
9.	Power switch
10.	Welding gas inlet
11.	Power cable
13.	Wire tension adjustment
14.	Wire tension arm & support roller
15.	Wire input guide
16.	Wire drive roller
17.	Drive roller retainer
18.	Wire spool retainer
19.	Spool brake adjustment

### 3. Operation

#### 3-1. Comenzi pentru sudarea MIG

Porniți mașina cu ajutorul comutatorului de alimentare (9). Așteptați 5 secunde pentru încărcarea programului de control digital. Apăsați butonul Stânga (2) pentru secțiunea de mod și selectați modul prin butonul Stânga (1) și apăsați butonul Stânga (1) pentru a confirma selecția.



Ecranul digital multifuncțional va afișa două numere. În stânga este tensiunea de sudare pre-stabilită, în dreapta este viteza pre-stabilită de alimentare a firului. Aceste valori sunt reglate prin rotirea butonului drept (3). Datorită programării digitale sinergice, tensiunea și viteza firului se vor ajusta împreună.



Pentru a regla independent tensiunea, Rotiți butonul stâng (1) pentru a regla tensiunea de sudare. Acest lucru va schimba și va rezulta ecranul afișat mai jos.



Apoi folosiți butonul stâng (1) pentru a regla tensiunea de sudare -5~+5V din setarea sinergică standard. Aceasta nu va schimba viteza firului. Se recomandă pentru o ușurință de utilizare ca mai întâi să fie reglată viteza țintă a alimentării cu fir și apoi să fie setată fin tensiunea, dacă este necesar. Consultați Diagrama de referință rapidă a Setărilor de sudare la pagina 21 și în interiorul usii alimentării cu fir pentru a găsi setări comune recomandate.

Apăsați din nou butonul dreapta (4) pentru a regla inductanța arcului de sudare. Folosiți butonul drept (3) pentru a regla inductanța de la -10 (mai puțină inductanță) la +10 (mai multă inducțanță).



O notă rapidă în ceea ce privește inductanță - aceasta ajustează în mod eficient intensitatea arcului de sudură. Inductanță face ca arcul să fie „mai moale”, cu mai puțină pulverizare de sudură. Inductanță mai mare dă un arc de conducere mai puternic care poate crește penetrarea. Setările optime de inductanță sunt afectate de numeroase variabile de sudare, cum ar fi: tipul materialului, tipul de îmbinare a gazului de protecție, amperajul sudării, dimensiunea sârmei.

Valoarea implicită a inductanței este de 10, se recomandă păstrarea acestei valori dacă operatorul nu este un sudor cu experiență.

5.1.5.5 Apăsați din nou butonul drept (4) pentru a reveni la ecranul principal de reglare a vitezei/tensiunii. Dacă panoul de control nu este reglat după 5 secunde, va reveni și el la modul de reglare MIG primar. Sau apăsați stânga/dreapta (1)/(3) pentru a reveni direct la modul de reglare MIG principal.

5.1.5.6 În timpul sudării, ecranul se va schimba pentru a afișa tensiunea de sudare reală și curentul de sudare așa cum este ilustrat mai jos.



Funcția 2T/4T: apăsați butonul dreapta (4), comutatorul de selecție 2T/4T pentru a comuta între modurile 2T și 4T. Operarea 4T înseamnă că triggerul este tras o dată pentru a începe sudarea și tras din nou pentru a o opri. Acest lucru este util pentru îmbinări lungi de sudură. Modul 2T, triggerul trebuie să apăsați și menținut în timpul sudării.



Funcția de verificare a firului: apăsați din nou butonul drept (4) pentru a intra în modul de verificare a firului, roțiți butonul drept (3) pentru a selecta ON/OFF




- Scoateți duza conică (24) și vârful de sudare (25) din arzătorul de sudare. Duza conică este îndepărtață prin rotire în sensul acelor de ceasornic și extragerea simultană. Vârful de sudură se întășoară din adaptorul vârfului.
- Cu ușa capacului de alimentare a firului încă deschisă, trageți triggerul lanternei (20) și verificați dacă firul intră fără probleme prin rolă de alimentare și în arzătorul de sudură.
- Acum întindeți capul arzătorului de sudură și manevrați-l cât mai drept de la mașină și selectați funcția de verificare a firului. Aceasta va porni motorul de alimentare care funcționează cu viteză maximă pentru a alimenta firul prin bucșa capului de sudură.
- Odată ce firul ieșe dincolo de capătul gâtului arzătorului de sudură, trageți triggerul arzătorului de sudare sau apăsați orice buton de pe afișaj pentru a opri alimentarea automată a firului.
- Închideți ușa capacului de alimentare cu fir.
- Înlăcuți vârful de sudură (25) și duza conică (24) înapoi pe gâtul arzătorului de sudură și tăiați orice fir în exces.

Acum sunteți pregătiți să sudați!

#### - Modul de operare MMA/STICK

Notă - Sudarea MMA/Stick necesită un set de ghidare MMA.

- Conectați conectorul rapid de ghidare la pământ (23) la borna de sudare negativă (-) de ieșire (7).
- Conectați priza de pământ (22) la piesa de lucru. Contactul cu piesa de prelucrat trebuie să fie puternic în contact cu metalul curat, gol, fără corozie, vopsea sau crustă la punctul de contact.
- Conectați ghidajul de suport ARC/electrod (optional) la borna de ieșire de sudare pozitivă (6). Notă – unele tipuri de electrozi de sudare utilizează polaritate de conectare diferită. Dacă aveți dubii, luați legătura cu producătorul electrodului.
- Porniți aparatul de la comutatorul de alimentare principal (10).
- Apăsați butonul din stânga (2) la secțiunea mod și selectați modul cu butonul din stânga (1) și apăsați butonul din stânga (1) pentru a confirma selecția MMA.



- La sudare, afişajul se va schimba pentru a afişa voltajul şi amperajul de sudare efectiv.
- VRD: VRD înseamnă dispozitiv de reducere a tensiunii. Tensiunea circuitului deschis la bornele de ieşire ale unei surse de putere de sudare MMA este suficient de mare pentru a putea produce un şoc electric persoanelor care intră în contact cu bornele aflate sub tensiune. VRD este un sistem de siguranţă care reduce această tensiune a circuitului deschis la un nivel în care riscul de electrocutare este minimizat. Acest lucru îngreunează însă aprinderea arcului. Apăsaţi butonul din dreapta (4) pentru a porni/opri VRD.

## Operarea Lift TIG

Notă - Operarea TIG necesită alimentarea cu argon, arzător TIG, consumabile şi regulator de gaz. Aceste accesorii nu sunt incluse în pachetul MIG-S standard; luaţi legătura cu furnizorul pentru detalii suplimentare.

- Conectaţi conectorul rapid de ghidare la pământ (23) la borna de sudare pozitivă (+) de ieşire (6).
- Conectaţi priza de pământ (22) la piesa de prelucrat. Contactul cu piesa de prelucrat trebuie să fie un contact puternic cu metalul curat, gol, fără corozie, vopsea sau crustă la punctul de contact.
- Conectaţi ghidajul de alimentare cu arzător TIG la borna de sudare de ieşire (7) negativă (-).
- Conectaţi alimentarea cu gaz la arzătorul TIG.
- Porniţi aparatul de la comutatorul de alimentare (10).
- Apăsaţi butonul din stânga (2) la secţiunea de mod şi selectaţi modul cu butonul din stânga (1), şi apăsaţi butonul din stânga (1) pentru a confirma selecţia LIFT TIG.



Ecranul va afişa curentul de sudare presetat LIFT TIG. Acest lucru poate fi reglat prin rotirea butonului din dreapta (3)


- La sudare, afişajul se va schimba pentru a afişa voltajul şi amperajul de sudare.



## 4. Parametrii sudării


**Observație:** Următorii parametri pot fi utilizati drept referință. Reglajele necesare pot diferi de aceste valori.

### 4.1. Sudarea cap la cap




Grosimea plăcii (mm)	Rost g (mm)	Grosimea sărmei Ø (mm)	Curentul de sudare (A)	Tensiunea de sudare (V)	Viteza (m/min)	Cantitatea de gaz (l/min)
2.0	0~0.5	1.0	100~110	19~20	40~55	10~15
2.3	0.5~1.0	1.0 or 1.2	110~130	19~20	50~55	10~15
3.2	1.0~1.2	1.0 or 1.2	130~150	19~21	40~50	10~15
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15

### 4.2. Sudarea de colț




Grosimea plăcii (mm)	Rost g (mm)	Grosimea sărmei Ø (mm)	Curentul de sudare (A)	Tensiunea de sudare (V)	Viteza (m/min)	Cantitatea de gaz (l/min)
2.0	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	100~130	19~20	50~60	10~20
2.3	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	50~60	10~20
3.2	3.0~4.0	1.0 ~ 1.2	130~170	19~21	45~55	10~20
4.5	4.0~4.5	1.2	190~230	22~24	45~55	10~20

#### 4.3. Sudarea de colț verticală



Grosimea plăcii (mm)	Rost g (mm)	Grosimea sărmei Ø (mm)	Curentul de sudare (A)	Tensiunea de sudare (V)	Viteza (m/min)	Cantitatea de gaz (l/min)
1.6	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	90~120	18~20	50~60	10~15
2.0	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	100~130	19~20	50~60	10~20
2.3	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	50~60	10~20
3.2	3.0~4.0	1.0 ~ 1.2	130~170	22~22	45~55	10~20
4.5	4.0~4.5	1.2	200~250	23~26	45~55	10~20
3.2	1.0~1.2	1.0 or 1.2	130~150	19~21	40~50	10~15
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15



#### 4.4. Sudarea cu îmbinare prin suprapunere

Grosimea plăcii (mm)	Rost g (mm)	Grosimea sărmei Ø (mm)	Curentul de sudare (A)	Tensiunea de sudare (V)	Viteza (m/min)	Cantitatea de gaz (l/min)
1.2	A	1.0	80~100	18~19	45~55	10~15
1.6	A	1.0 ~ 1.2	100~120	18~20	45~55	10~15
2.0	A or B	1.0 ~ 1.2	100~130	18~20	45~55	15~20
2.3	B	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	45~50	15~20
3.2	B	1.0 ~ 1.2	130~160	19~22	45~50	15~20
4.5	B	1.2	150~200	21~24	40~45	15~20
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15

# Măsuri de precauție

## Spațiul de lucru

1. Aparatul de sudare se va utiliza într-o încăpere fără praf, fără gaze corozive, fără materiale inflamabile, cu conținut de umiditate de maxim 90%.
2. Se va evita sudarea în aer liber, cu excepția cazurilor în care operațiunea este efectuată ferit de razele solare, de ploaie, de căldură; temperatura spațiului de lucru trebuie să fie între -10°C și +40°C.
3. Aparatul se va amplasa la cel puțin 30 cm de perete.
4. Sudarea se va realiza într-o încăpere bine aerisită!.

## Cerințe de securitate

Aparatul de sudare dispune de protecție față de supratensiune / față de valori prea mari ale curentului / față de supra-încălzire. Dacă survine orice eveniment menționat anterior, aparatul se oprește în mod automat. Dar utilizarea în exces dăunează aparatului, astfel că este recomandat să respectați următoarele:

1. Ventilare. În timpul sudării aparatul este parcurs de curenți mari, astfel că ventilarea naturală nu este suficientă pentru răcirea aparatului. Este necesar să se asigure răcirea corespunzătoare, astfel că distanța dintre aparat și orice obiect va fi de cel puțin 30 cm. Pentru funcționarea corespunzătoare și durata de viață a aparatului este necesară o ventilare bună.
2. Nu este permis ca valoarea intensității curentului de sudare să depășească în mod permanent valoarea maximă permisă. Supra-sarcina de curent scurtează durata de viață a aparatului sau poate conduce la deteriorarea aparatului.
3. Este interzisă supratensiunea! Pentru respectarea valorilor tensiunii de alimentare, consultați tabelul de parametri de funcționare. Aparatul de sudare compensează în mod automat tensiunea de alimentare, ceea ce face posibilă aflarea tensiunii în domeniul indicat. Dacă tensiunea de intrare depășește valoarea indicată, componentele aparatului se vor deteriora.
4. Aparatul este necesar să fie legat la pământ. În cazul în care aparatul funcționează de la o rețea legată la pământ, standard, legarea la pământ a aparatului este asigurată în mod automat. Dacă aparatul este utilizat de la un generator de curent, în străinătate, sau de la o rețea de alimentare electrică necunoscută, este necesară legarea sa la masă prin punctul de împământare existent pe acesta, pentru evitarea unor eventuale electrocuciuri.
5. În timpul sudării poate apărea o întrerupere bruscă a funcționării, atunci când apare o supra-sarcină, sau dacă aparatul se supraîncălzește. Într-o asemenea situație nu se va pomzi din nou aparatul, nu se va încerca imediat continuarea lucrului, dar nici nu se va decupla comutatorul principal, lăsând ventilatorul incorporat să răcească aparatul de sudare.

## Atenție!

În cazul în care utilizați instalația de sudare pentru lucrări ce necesită curenți mai mari, de exemplu pentru sarcini de sudare ce depășesc în mod sistematic intensitatea curentului de 180 de Amperi, și, ca atare, siguranța de rețea de 15 Amperi, dozele și prizele nu ar fi suficiente, creșteți siguranța de la rețea la 20, 25 sau chiar la 32 de Amperi! În acest caz se vor înlocui în mod corespunzător, atât dozele, cât și prizele în unele monofazate de 32 de Amperi! Această lucrare se va efectua numai de către un specialist!

## Întreținerea

1. Înainte de orice operație de întreținere sau de reparatie, aparatul se va scoate de sub tensiune!
2. Se va verifica să fie corespunzătoare legarea la pământ.
3. Se va verifica să fie perfecte racordurile interioare de gaz și de curent și se vor regla, strângă dacă este necesar; dacă se observă oxidare pe anumite piese, se va îndepărta cu hârtie abrazivă, după care se va conecta din nou conductorul respectiv.
4. Feriți-vă mâninile, părul, părțile de vestimentație largi de părțile aparatului aflate sub tensiune, de conductoare, de ventilator.
5. Îndepărtați în mod regulat praful de pe aparat cu aer comprimat curat și uscat; unde fumul este prea mult iar aerul este poluat aparatul se va curăța zilnic!
6. Presiunea din aparat va fi corespunzătoare, pentru a evita deteriorarea componentelor acestuia.
7. Dacă în aparat pătrunde apă, de exemplu cu ocazia unei ploi, aparatul se va usca în mod corespunzător și se va verifica izolația sa! Sudarea se va continua numai dacă toate verificările au confirmat că totul este în ordine!
8. Dacă nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată, depozitați-l în ambalajul original, într-un loc uscat.

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICAT DE CALITATE

Furnizorul:

IWELD Ltd.  
2314 Halásztelek  
Strada II. Rákóczi Ferenc nr. 90/B  
Tel: +36 24 532-625  
info@iweld.hu  
www.iweld.ro

Produsul:

**MIG 225** SYNERGIC  
**MIG 230** SYNERGIC XL

APARAT DE SUDARE MIG/MAG,  
PE BAZĂ DE TEHNOLOGIE IGBT

Standardele aplicate (1):

EN 60204-1:2005  
EN 60974-10:2014,  
EN 60974-1:2018

(1) Referire la legile, standardele și normativele aflate în vigoare la momentul actual. Prevederile legale conexe cu produsul și cu utilizarea sa este necesar să fie cunoscute, aplicate și respectate. Producătorul declară că produsul definit mai sus corespunde tuturor standardelor indicate mai sus și cerințelor fundamentale definite de Regulamentele 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EU și 2011/65/EU

Serie de fabricație:



Halásztelek, 14. 03. 2020

Director Executiv  
Bódi András





CUTTING EDGE WELDING

## MANUALE D'UTILIZZO

GORILLA POCKETMIG 225 SYNERGIC  
GORILLA POCKETMIG 230 SYNERGIC XL

**GORILLA®**

# INDEX

INTRODUZIONE	3.
ATTENZIONE	4
PRINCIPALI PARAMETRI	5.
INSTALLAZIONE	6-7.
OPERAZIONI	8-11.
PARAMETRI SALDATURA	12.
PRECAUZIONI & MANUTENZIONE	14.

## **Bevezető**

Köszönjük, hogy egy iWELD hegesztő vagy plazmavágó gépet választott és használ! Célunk, hogy a legkorszerűbb és legmegbízhatóbb eszközökkel támogassuk az Ön munkáját, legyen az otthoni barkácsolás, kisipari vagy ipari feladat. Eszközeinket, gépeinket ennek szellemében fejlesztjük és gyártjuk.

Minden hegesztőgépünk alapja a fejlett inverter technológia melynek előnye, hogy nagymértékben csökken a fő transzformátor tömege és mérete, miközben 30%-kal nő a hatékonysága a hagyományos transzformátoros hegesztőgépekhez képest. Az alkalmazott technológia és a minőségi alkatrészek felhasználása eredményeképpen, hegesztő és plazmavágó gépeinket stabil működés, meggyőző teljesítmény, energia-hatékony és környezetkímélő működés jellemzi. A mikroprocesszor vezérlés-hegesztést támogató funkciók aktiválásával, folyamatosan segít a hegesztés vagy vágás optimális karakterének megtartásában.

Kérjük, hogy a gép használata előtt figyelmesen olvassa el és alkalmazza a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutató ismerteti a hegesztés-vágás közben előforduló veszélyforrásokat, tartalmazza a gép paramétereit és funkciót, valamint támogatást nyújt a kezeléshez és beállításhoz, de a hegesztés-vágás teljes körű szakmai ismereteit nem vagy csak érintőlegesen tartalmazza. Amennyiben az útmutató nem nyújt Önnek elegendő információt, kérjük bővebb információért keresse fel a termék forgalmazóját.

Meghibásodás esetén vagy egyéb jótállással vagy szavatossággal kapcsolatos igény esetén kérjük vegye figyelembe az „Általános garanciális feltételek a jótállási és szavatossági igények esetén” című mellékletben megfogalmazottakat.

A használati útmutató és a kapcsolódó dokumentumok elérhetőek weboldalunkon is a termék adatlapján.

Jó munkát kívánunk!

IWELD Kft.  
2314 Halásztelek  
II. Rákóczi Ferenc út 90/B  
Tel: +36 24 532 625  
info@iweld.hu  
www.iweld.hu




## FIGYELEM!

A hegesztés és vágás veszélyes üzem! Ha nem körültekintően dolgoznak könnyen balesetet, sérülést okozhat a kezelőnek illetve a környezetében tartózkodóknak. Ezért a műveleteket csak a biztonsági intézkedések szigorú betartásával végezzék! Olvassa el figyelmesen jelen útmutatót a gép beüzemelése és működtetése előtt!

- Hegesztés alatt ne kapcsoljon más üzemmódra, mert árt a gépnek!
- Használaton kívül csatlakoztassa le a munkakábelket a gépről.
- A főkapcsoló gomb biztosítja a készülék teljes áramtalanítását.
- A hegesztő tartozékok, kiegészítők sérülésmentesek, kiváló minőségűek legyenek.
- Csak szakképzett személy használja a készüléket!

### Az áramütés végzetes lehet!

- Földeléskábelt – amennyiben szükséges, mert nem földelt a hálózat - az előírásoknak megfelelően csatlakoztassa!
- Csupasz kézzel ne érjen semmilyen vezető részhez a hegesztő körben, mint elektróda vagy vezeték vég! Hegesztéskor a kezelő viseljen száraz védő-kesztyűt!



### Kerülje a füst vagy gázok belégzését!

- Hegesztéskor keletkezett füst és gázok ártalmasak az egészségre.
- Munkaterület legyen jól szellőztetett!

### Az ív fénykibocsátása árt a szemnek és bőrnek!

- Hegesztés alatt viseljen hegesztő pajzsot, védőszemüveget és védőöltözetet a fény és a hő sugárzás ellen!
- A munkaterületen vagy annak közelében tartózkodókat is védeni kell a sugárzásuktól!

### TŰZVESZÉLY!

- A hegesztési fröccsenés tüzet okozhat, ezért a gyűlékony anyagot távolítsa el a munkaterületről!
- A tűzoltó készülék jelenléte és a kezelő tűzvédelmi szakképesítése is szükséges a gép használatához!

### Zaj: Árthat a hallásnak!

- Hegesztéskor / vágáskor keletkező zaj árthat a hallásnak, használjon fülvédőt!

### Meghibásodás:

- Tanulmányozza át a kézikönyvet.
- Hívja forgalmazóját további tanácsért.

# 1. Principali parametri

GORILLA		POCKETMIG 225 SYNERGIC	POCKETMIG 230 SYNERGIC XL
GENERAL FUNCTIONS	Cikkszám	800MIG225SYN	800MIG230SYN
	Inverter type	IGBT	IGBT
	LCD	✓	✓
	Number of Programs	-	-
	Synergic Control	✓	✓
	Reverse Polarity - FCAW	✓	✓
	2T/4T	✓	✓
	Compact Design	✓	✓
	Number of Wire Feeder Rolls	2	2
	Accessories MIG Torch	MIG IGrip 150 4m	MIG IGrip 150 4m
PARAMETERS	Optional MIG Torch	-	-
	Phase number	1	1
	Rated input Voltage	230V AC ±10%, 50/60 Hz	230V AC ±10%, 50/60 Hz
	Max./eff. input Current	35A / 20A	37A / 25A
	Power Factor (cos φ)	0.93	0.93
	Efficiency	85 %	85 %
	Duty Cycle (10 min/40 OC)	196A/21.7V @ 60% 152A/19V @ 100%	218A/21.8V @ 60% 170A/20V @ 100%
	Welding Current Range	50A-200A	50A-220A
	Output Voltage	10V-26V	10V-28V
	No-Load Voltage	52V	53V
	Insulation	F	F
	Protection Class	IP21S	IP21S
	MIG Welding Wire Diameter	Ø 0.8 - 1.0 mm	Ø 0.8 - 1.0 mm
	Size of Coil	Ø 200 mm, 5kg	Ø 300 mm, 15kg
	Weight	13kg	19kg
	Dimensions (LxWxH)	520x220x390mm	570X265X460mm

## **2. Installazione**

### **2-1. Collegamento alimentazione**



1. Ogni macchina ha un proprio cavo di alimentazione primario, deve essere collegato alla rete tramite una presa di corrente con messa a terra.
2. Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa di corrente appropriata.
3. Verificare con un multimetro il corretto voltaggio di alimentazione.

### **2-2. Collegamento accessori per saldatura**

1. Collegare la torcia di saldatura MIG all'attacco EURO sul pannello frontale e serrare la ghiera fino in fondo.
2. Collegare il cavo massa alla presa negativa “-“ e serrare ruotando in senso orario fino in fondo
3. Posizionare la bobina sull'apposito supporto e serrare la ghiera. Inserire il filo all'interno dell'apposita guida, facendolo scorrere all'interno delle gole calibrate sui rulli per inserirsi infine nella guida di collegamento con la torcia di saldatura. Chiudere il gruppo pressore e registrare il valore di spinta individuando il valore sulla scala graduata. Premere il taso “wire feeding” all'interno del vano bobina, per completare l'inserimento del filo nella torcia, automaticamente.
4. Collegare la bombola all'apposito porta gomma sul pannello posteriore del generatore.

### **2-3. Installazione della bobina del filo di saldatura**

1. Installare la bobina del filo sul supporto del trainafilo, il foro della bobina del filo dovrebbe allinearsi con il perno fisso sul supporto.
2. Selezionare la forma corretta della gola dei rulli trainafilo, in relazione al materiale da saldare. ES: Per i fili di alluminio utilizzare la gola „U“ mentre per gli acciai più tenaci la gola „V“
3. Allentare il dado del rullo pressore filo, infilare il filo di saldatura dalla bobina attraverso l'ingresso tubo guida, attraverso la scanalatura del rullo e nel tubo guida di uscita. Evita la deformazione del filo a causa della pressione sovradimensionata
4. Rilasciare il filo ruotando la bobina del filo in senso antiorario. Per evitare che il filo si allenti, il nuovo la bobina del filo fissa la parte superiore del filo sul bordo della bobina del filo. Si prega di tagliare questa parte superiore del cavo.
5. Scegliere una posizione diversa della scanalatura di alimentazione del filo in base al diametro del filo.
6. Premere il pulsante „controllo filo“ per far uscire il filo.



1.	Manopola selezione processo/ correzione tensione arco
2.	Home/selezione processo sold.
3.	Manopola selezione parametri saldatura
4.	Pulsante di regolazione dei parametri / velocità del filo / diametro / induzione / 2t4t / hot start / arc force
5.	Attacco Euro connessione torcia MIG
6.	Presa pannello positiva „+“
7.	Presa pannello negativa „-“ Cavo massa/torcia tig lift
8.	Cavo inversione polarità
9.	Interruttore di alimentazione
10.	Ingresso gas di saldatura
11.	Cavo di alimentazione
13.	Regolazione della tensione filo
14.	Braccio di supporto/ pressione rullo superiore
15.	Guida ingresso filo
16.	Rullo guidafilo
17.	Ghiera serraggio rullo motore
18.	Ghiera chiusura alloggio bobina
19.	Regolazione del freno bobina

### 3. Operazioni

#### 3-1. Controlli per saldatura MIG

Accendere la macchina tramite l'interruttore di rete (9). Attendere 5 secondi per il caricamento del programma di controllo digitale. Premere il pulsante sinistro (2) nella sezione modalità e selezionare la modalità di saldatura desiderata, utilizzando la manopola sinistra(1), quindi premere la manopola sinistra (1) per confermare la selezione.



Il display digitale multifunzione mostrerà due valori. A sinistra c'è la tensione di saldatura preimpostata, a destra la velocità di avanzamento del filo preimpostata. Questi valori vengono regolati ruotando la manopola destra (3). A causa della programmazione digitale sinergica, sia la tensione che la velocità del filo si regoleranno insieme.



Per regolare la tensione in modo indipendente, ruotare la manopola sinistra (1) per regolare la tensione di saldatura. Questo cambierà e darà la schermata di visualizzazione come di seguito.



Utilizzare la manopola sinistra (1) per regolare finemente la tensione di saldatura. Avendo un controllo sinergico, questa correzione non influirà sulla velocità di avanzamento del filoscelta. Si consigli, prima di effettuare la correzione della tensione, di selezionare la velocità del filo desiderata facendo fede, in caso di necessità, alla tabella di saldatura a pag. 12.

Premere nuovamente il pulsante Destra (4) per regolare l'induttanza dell'arco di saldatura. Utilizzare la manopola destra (3) per regolare l'induttanza da -10 (meno induttanza) a +10 (più induttanza).



Breve nota sull'induttanza: questa regola efficacemente l'intensità dell'arco di saldatura. L'induttanza rende l'arco „più morbido”, con meno spruzzi di saldatura. Un'induttanza più elevata produce un arco più forte che può aumentare la penetrazione. Le impostazioni ottimali di induttanza sono influenzate da molte variabili di saldatura come: tipo di materiale, tipo di giunto, tipo di gas di protezione, amperaggio di saldatura, dimensione del filo.

Il valore predefinito dell'induttanza è 0, si consiglia di mantenere questo valore a meno che l'operatore non lo sia un saldatore esperto.

- Premere nuovamente il pulsante destro (4) per tornare alla schermata di regolazione della tensione / collegamento dei cavi principali. Se non vengono effettuate regolazioni entro un tempo di 5s la regolazione torna automaticamente ai parametri di saldatura.
- Durante la saldatura la visualizzazione sullo schermo cambierà per mostrare la tensione di saldatura e la corrente reale.



Funzione 2T / 4T: premere il pulsante destro (4), interruttore di selezione 2T / 4T per spostarsi tra le modalità 2T e 4T. Il funzionamento a 4T significa che il pulsante viene premuto una volta per avviare la saldatura e nuovamente premuto per fermarlo. Ciò è utile per i giunti di saldatura lunghi. Modalità 2T, il pulsante deve essere premuto e tenuto premuto durante la saldatura.



## Funzione avanzamento filo:

Premere il pulsante 4 fino alla comparsa della schermata evidenziata nella foto sotto. Ruotando la manopola di selezione destra (3) si può azionare o fermare l'alimentazione automatica del filo.



## Alimentazione del filo

- Rimuovere l'ugello conico gas e la punta guidafilo dalla torcia.
- Con lo sportello del coperchio del trainafilo ancora aperto, premere il pulsante della torcia e verificare che il filo stia avanzando uniformemente attraverso il rullo di alimentazione e conseguentemente nella torcia.
- Se l'alimentazione è uniforme, stendere la torcia il più dritta possibile, evitando curve che potrebbero creare impedimenti all'avanzamento del filo.
- A questo punto, far partire l'avanzamento automatico del filo.
- Una volta che il filo esce oltre l'estremità del collo della torcia, premere il pulsante della torcia o premere un pulsante qualsiasi sul display per interrompere l'avanzamento automatico.
- Chiudere il coperchio del trainafilo.
- Riposizionare la punta guidafilo e l'ugello gas sul collo della torcia e tagliare eventuale filo in eccesso. Ora sei pronto per saldare!

## Funzionamento in modalità MMA

Nota - Per poter utilizzare il generatore per la saldatura ad elettrodo rivestito, si rende necessario l'utilizzo di un apposito cavo con pinza porta elettrodo. Inoltre si dovrà verificare la corretta polarità di alimentazione dell'elettrodo, facendo riferimento alla tabella stampata sulla scatola degli elettrodi stessi.

- Collegare il cavo di massa al connettore rapido „+“ (7) sul pannello frontale e serrare fino in fondo. Questo collegamento vale per la saldatura in polarità diretta, di elettrodi basici.
- Collegare il cavo con pinza porta elettrodo al connettore rapido „+“ (6)
- Accendere la macchina dall'interruttore di alimentazione di rete (9).
- Premere il pulsante sinistro (2) nella sezione modalità e selezionare la modalità MMA con la manopola sinistra (1), quindi premere la manopola sinistra (1) per confermare la selezione MMA



Quando comincia la saldatura, il display visualizzerà automaticamente i valori di corrente e tensione

**VRD:** VRD è l'acronimo di Voltage Reduction Device. La tensione a circuito aperto ai terminali di uscita di una fonte di alimentazione per saldatura MMA è sufficientemente alta da causare potenzialmente una scossa elettrica a persone, se entrano in contatto con i terminali sotto tensione. VRD è un sistema di sicurezza che riduce la tensione a vuoto, a un livello tale da ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche. Tuttavia, rende più difficile l'innesto dell'arco. Premere il pulsante Destra (4) per attivare / disattivare VRD.

#### Funzionamento in modalità TIG Lift

Note - Per poter effettuare una saldatura tig con l'accensione dell'arco lift (A striscio) si rende necessario l'utilizzo di una apposita torcia tig (non fornita con il generatore), di una bombola di gas inerte Argon e di un riduttore di pressione.

- Collegare la torcia tig al connettore rapido „-“ (7) e serrare fino in fondo (il processo tig funziona in polarità diretta)
- Collegare il cavo massa al connettore rapido „+“ (6) e serrare fino in fondo
- Installare ir riduttore di pressione sulla bombola e, seguentemente, collegare il tubo di alimentazione del gas della torcia a quest'ultimo
- Entrare nel menù di selezione processo con il pulsante Home (2) e selezionare il processo tig lift ruotando la manopola sinistra (1), e premere per confermare la scelta



La schermata mostrerà la corrente di saldatura LIFT TIG preimpostata. Questa può essere regolato ruotando la Manopola destra (3)

- Durante la saldatura il display cambierà per mostrare i volt e l'amperaggio di saldatura effettivi.

## 4. Parametri di saldatura

La scelta dei parametri di saldatura influenzano in modo sensibile le caratteristiche del cordone che vogliamo ottenere. La tabella di seguito da delle indicazioni generali rispetto alle impostazioni di saldatura, facendo riferimento allo spessore del materiale, il diametro del filo utilizzato e la velocità di esecuzione del giunto

### 4.1. Parametro per la saldatura di testa fare riferimento alla figura seguente




Plate thickness t (mm)	Gap g (mm)	Wire Ø (mm)	Welding current (A)	Welding voltage (V)	Welding speed (cm/min)	Gas volume (l/min)
0.8	0	0.8~0.9	60~70	16~16.5	50~60	10
1.0	0	0.8~0.9	75~85	17~17.5	50~60	10~15
1.2	0	1.0	70~80	17~18	45~55	10
1.6	0	1.0	80~100	18~19	45~55	10~15
2.0	0~0.5	1.0	100~110	19~20	40~55	10~15
2.3	0.5~1.0	1.0 or 1.2	110~130	19~20	50~55	10~15
3.2	1.0~1.2	1.0 or 1.2	130~150	19~21	40~50	10~15
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15

### 4.2. Parametro per la saldatura d'angolo (Fare riferimento alla figura seguente)




Plate thickness t (mm)	Gap g (mm)	Wire Ø (mm)	Welding current (A)	Welding voltage (V)	Welding speed (cm/min)	Gas volume (l/min)
1.0	2.5~3.0	0.8~0.9	70~80	17~18	50~60	10~15
1.2	2.5~3.0	1.0	70~100	18~19	50~60	10~15
1.6	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	90~120	18~20	50~60	10~15
2.0	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	100~130	19~20	50~60	10~20
2.3	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	50~60	10~20
3.2	3.0~4.0	1.0 ~ 1.2	130~170	19~21	45~55	10~20
4.5	4.0~4.5	1.2	190~230	22~24	45~55	10~20

#### 4.3. Parametro per la saldatura in verticale (Fare riferimento alla figura seguente)





Plate thickness t (mm)	Gap g (mm)	Wire Ø (mm)	Welding current (A)	Welding voltage (V)	Welding speed (cm/min)	Gas volume (l/min)
1.2	2.5~3.0	1.0	70~100	18~19	50~60	10~15
1.6	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	90~120	18~20	50~60	10~15
2.0	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	100~130	19~20	50~60	10~20
2.3	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	50~60	10~20
3.2	3.0~4.0	1.0 ~ 1.2	130~170	22~22	45~55	10~20
4.5	4.0~4.5	1.2	200~250	23~26	45~55	10~20
3.2	1.0~1.2	1.0 or 1.2	130~150	19~21	40~50	10~15
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15



#### 4.4. Parametro per la saldatura a sovrapposizione (fare riferimento alla figura seguente).

Plate thickness t (mm)	Gap g (mm)	Wire Ø (mm)	Welding current (A)	Welding voltage (V)	Welding speed (cm/min)	Gas volume (l/min)
0.8	A	0.8~0.9	60~70	16~17	40~45	10~15
1.2	A	1.0	80~100	18~19	45~55	10~15
1.6	A	1.0 ~ 1.2	100~120	18~20	45~55	10~15
2.0	A or B	1.0 ~ 1.2	100~130	18~20	45~55	15~20
2.3	B	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	45~50	15~20
3.2	B	1.0 ~ 1.2	130~160	19~22	45~50	15~20
4.5	B	1.2	150~200	21~24	40~45	15~20
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15

# **PRECAUZIONI**

## **Postazione di lavoro**

1. Mantenere l'impianto pulito e libero da polveri metalliche al suo interno.
2. Nel caso venga utilizzato all'aperto, assicurarsi non venga colpito da raggi solari diretti, pioggia o neve. La temperatura nell'ambiente di lavoro non deve uscire dal range -10°C - +40°C.
3. Mantenere il generatore ad una distanza di almeno 30cm da qualsiasi ostacolo.
4. Mantenere l'area di saldatura correttamente e sufficientemente ventilata.

## **Requisiti di sicurezza**

I dispositivi di protezione del generatore intervengono in caso di: sovratensione, sovra-corrente e surriscaldamento. In ogni caso, per evitare guasti o anomalie di servizio dell'impianto, seguire queste indicazioni:

1. Ventilazione. Durante il processo di saldatura il generatore viene attraversato da grosse quantità di energia, e non essendo sufficiente la ventilazione naturale, si raccomanda di non posizionare nessun ostacolo in un raggio di almeno 30cm tutto attorno. Una buona ventilazione è indispensabile per un corretto funzionamento e per una garanzia di servizio dell'impianto.
2. I sovraccarichi di corrente possono danneggiare ed abbreviare la vita dell'impianto.
3. Il generatore "deve" essere collegato alla messa a terra. Operando in condizioni standard, collegando quest'ultimo alla linea di alimentazione AC, la messa a terra è garantita dalla linea e dall'impianto mentre, trovandosi a dover operare avendo l'impianto collegato ad un generatore portatile di corrente, si necessita di un collegamento a terra dedicato per proteggere operatore ed impianto.
4. Nel caso in cui si interrompa il processo per cause da imputare a sovra-temperatura del generatore, non spegnere né riavviare lo stesso. Lasciare che la ventola di raffreddamento riporti la temperatura ad un livello idoneo alla ripresa del processo.

# **MANUTENZIONE**

1. Prima di riparare o eseguire manutenzione il generatore, sospendere l'alimentazione elettrica scollegandolo dalla linea.
2. Assicurarsi della corretta messa a terra
3. Verificare che le connessioni gas ed elettriche siano efficienti ed in buono stato. Procedere al ripristino nel caso si riscontrino difetti Disossidando con appositi prodotti le connessioni elettriche e ricollegare correttamente.
4. Mani, capelli e vestiti devono essere tenuti lontano da componenti elettriche o meccaniche quali ventola di raffreddamento, traina filo...
5. Pulire regolarmente il generatore, con aria compressa, da polveri metalliche e residui di officina. Si consiglia di ripetere l'operazione giornalmente.
6. Nel caso in cui, acqua o umidità penetrino all'interno del generatore, asciugare perfettamente e verificare le condizioni di isolamento prima di procedere con la saldatura.
7. Se non utilizzato per lunghi periodi, riporre il generatore in luogo asciutto e ben riparato.

**CERTIFICATE OF EUROPEAN STANDARD**

Manufacturer:

IWELD Ltd.  
2314 Halásztelek  
II. Rákóczi Ferenc street 90/B  
Tel: +36 24 532-625  
info@iweld.hu  
www.iweld.hu

Item:

**MIG 225** SYNERGIC  
**MIG 230** SYNERGIC XL  
MIG/MAG IGBT Inverter Technology  
Synergic Control Welding Power Source

Applied Rules (1):

EN 60204-1:2005  
EN 60974-10:2014,  
EN 60974-1:2018

(1) References to laws, rules and regulations are to be understood as related to laws, rules and regulations in force at present.

Manufacturer declares that the above specified product is complying with all of the above specified rules and it also complying with the essential requirements as specified by the Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EU and 2011/65/EU

Serial No.: 

Halásztelek (Hungary),

14/03/20

Managing Director:  
András Bódi





CUTTING EDGE WELDING

## USER'S MANUAL

**GORILLA POCKETMIG 225 SYNERGIC**  
**GORILLA POCKETMIG 230 SYNERGIC XL**

MIG/MAG IGBT Inverter Technology  
Synergic Control  
Welding Power Source

**GORILLA<sup>®</sup>**

# INDEX

INTRODUCTION	3.
WARNING	4
MAIN PARAMETERS	5.
INSTALLATION	6-7.
OPERATION	8-11.
WELDING PARAMETERS	12.
CAUTIONS & MAINTENANCE	14.

# **Introduction**

First of all, thank you for choosing an IWELD welding or cutting machine!

Our mission is to support your work with the most up-to-date and reliable tools both for DIY and industrial application.

We develop and manufacture our tools and machines in this spirit.

All of our welding and cutting machines are based on advanced inverter technology, reducing the weight and dimensions of the main transformer.

Compared to traditional transformer welding machines the efficiency is increased by more than 30%.

As a result of the technology used and the use of quality parts, our welding and cutting machines are characterized by stable operation, impressive performance, energy efficient and environmentally friendly operation.

By activating the microprocessor control and welding support functions, it continuously helps maintain the optimum character of welding or cutting.

Read and use the manual instructions before using the machine please!

The user's manual describes the possible sources of danger during welding, includes technical parameters, functions, and provides support for handling and adjustment but keep in mind it doesn't contain the welding knowledge!

If the user's manual doesn't provide you with sufficient information, contact your distributor for more information!

In the event of any defect or other warranty event, please observe the „General Warranty Terms”.

The user manual and related documents are also available on our website at the product data sheet.

IWELD Kft.  
2314 Halásztelek  
II. Rákóczi Ferenc street 90/B  
Tel: +36 24 532 625  
[info@iweld.hu](mailto:info@iweld.hu)  
[www.iweld.hu](http://www.iweld.hu)

# **WARNING!**


Welding is a dangerous process! The operator and other persons in the working area must follow the safety instructions and are obliged to wear proper Personal Protection Items. Always follow the local safety regulations! Please read and understand this instruction manual carefully before the installation and operation!

- The switching of the machine under operation can damage the equipment.
- After welding always disconnect the electrode holder cable from the equipment.
- Always connect the machine to a protected and safe electric network!
- Welding tools and cables used with must be perfect.
- Operator must be qualified!




## **ELECTRIC SHOCK: may be fatal**

- Connect the earth cable according to standard regulation.
- Avoid bare hand contact with all live components of the welding circuit, electrodes and wires. It is necessary for the operator to wear dry welding gloves while he performs the welding tasks.
- The operator should keep the working piece insulated from himself/herself.




## **Smoke and gas generated while welding or cutting can be harmful to health.**

- Avoid breathing the welding smoke and gases!
- Always keep the working area good ventilated!



## **Arc light-emission is harmful to eyes and skin.**

- Wear proper welding helmet, anti-radiation glass and work clothes while the welding operation is performed!
- Measures also should be taken to protect others in the working area.




## **FIRE HAZARD**

- The welding spatter may cause fire, thus remove flammable materials from the working area.
- Have a fire extinguisher nearby in your reach!



## **Noise can be harmful for your hearing**

- Surface noise generated by welding can be disturbing and harmful. Protect your ears if needed!



## **Malfunctions**

- Check this manual first for FAQs.
- Contact your local dealer or supplier for further advice.

## 1. The main parameter

GORILLA		POCKETMIG 225 SYNERGIC	POCKETMIG 230 SYNERGIC XL
FUNCTIONS	Art. Nr.	800MIG225SYN	800MIG230SYN
	GENERAL	Inverter type	IGBT
	LCD	✓	✓
	Number of Programs	-	-
	MIG	Synergic Control	✓
	Reverse Polarity - FCAW	✓	✓
	2T/4T	✓	✓
	Compact Design	✓	✓
	Number of Wire Feeder Rolls	2	2
PARAMETERS	Accessories MIG Torch	MIG IGrip 150 4m	MIG IGrip 150 4m
	Optional MIG Torch	-	-
	Phase number	1	1
	Rated input Voltage	230V AC ±10%, 50/60 Hz	230V AC ±10%, 50/60 Hz
	Max./eff. input Current	35A / 20A	37A / 25A
	Power Factor ( $\cos \phi$ )	0.93	0.93
	Efficiency	85 %	85 %
	Duty Cycle (10 min/40 °C)	196A/21.7V @ 60% 152A/19V @ 100%	218A/21.8V @ 60% 170A/20V @ 100%
	Welding Current Range	50A-200A	50A-220A
PARAMETERS	Output Voltage	10V-26V	10V-28V
	No-Load Voltage	52V	53V
	Insulation	F	F
	Protection Class	IP21S	IP21S
	MIG Welding Wire Diameter	Ø 0.8 - 1.0 mm	Ø 0.8 - 1.0 mm
	Size of Coil	Ø 200 mm, 5kg	Ø 300 mm, 15kg
	Weight	13kg	19kg
	Dimensions (LxWxH)	520x220x390mm	570x265X460mm

## **2. Installation**

### **2-1. Input wire connection**

1. Each machine is equipped with primary power wire, according to the input voltage, please connect the primary wire to the suitable voltage class.
2. The primary wire should be connected to the corresponding socket to avoid oxidization.
3. Use multi-meter to see whether the voltage value varies in the given range.

### **2-2. Connection of output wires**

1. Connect the terminal of the earth clamp with the negative output, another side is clamped on the workpiece
2. Connect the MIG torch with the output terminal on the wire feeding machine, insert the welding wire through the MIG torch manually.
3. Connect the control cable socket to the wire feeder by control cable.
4. Connect the wire feeding machine input cable with the positive terminal of power source. The control cable of wire feeding machine should be connected with the control connector of power source.

### **2-3. Welding wire reel installation**

1. Install the wire reel on the holder of wire feeding machine, the hole of wire reel should align with fixed pin on the holder
2. Choose different wire feeding groove according to the wire dimension.  
**Note:** aluminum welding choose U-shape groove, other welding wire choose the V-shape groove.
3. Loos the nut of wire pressing roller, thread the welding wire from the spool through the input guide tube, through the roller groove and into the outlet guide tube. Note: adjust the wire pressing roller and impact the wire, to make sure the wire will not slide. Avoid the wire deformation due to the oversize pressure
4. Release the wire by rotating the wire reel anticlockwise. In order to avoid wire loose, the new wire reel will fix the top of wire on the edge of wire reel. Please cut off this top of wire.
5. Choose different wire feeding groove position according to the wire diameter.
6. Press "wire check" button to lead out the wire.

### **2-4. Connection of Shielding Gas Bottle**

Connect the CO<sub>2</sub> hose, which come from the wire feeder to the copper nozzle of gas bottle. The gas supply system includes the gas bottle, the air regulator and the gas hose.



The heater cable should be plug into the socket of machine's back side, and use the hose clamp to tighten it to prevent leaking or air-in, so that the welding spot is protected.

Please note:

1. Leakage of shielding gas affects the performance of arc welding.
2. Avoid the sun shine on the gas cylinder to eliminate the possible explosion of gas cylinder due to the increasing pressure of gas resulted from the heat.
3. It is extremely forbidden to knock at gas cylinder and lay the cylinder horizontally.
4. Ensure no person is up against the regulator, before the gas release or shut the gas output.
5. The gas output volume meter should be installed vertically to ensure the precisely measuring.
6. Before the installation of gas regulator, release and shut the gas for several time in order to remove the possible dust on the sieve to avail the gas output.



1.	Left knob / welding mode selection knob/mig voltage refine
2.	Left button/ home button
3.	Right knob /parameter adjust knob
4.	Right button / parameter adjust button /wire speed/diameter/ inductance /2t4t/hot start/arc force
5.	MIG torch 'euro style' connection socket
6.	Positive (+) welding output terminal
7.	Negative (-) welding output terminal
8.	Polar conversion line
9.	Power switch
10.	Welding gas inlet
11.	Power cable
13.	Wire tension adjustment
14.	Wire tension arm & support roller
15.	Wire input guide
16.	Wire drive roller
17.	Drive roller retainer
18.	Wire spool retainer
19.	Spool brake adjustment



### 3. Operation

#### 3-1. Controls for MIG welding

Switch the machine on using the mains power switch (9). Wait 5 seconds for the digital control program to load up. Press the Left button (2) to mode section, and select the mode by Left knob (1), and press the Left knob (1) to confirm the selection.



The multifunction digital display will show two numbers. On the left is the preset welding voltage, on the right is the preset wire feeding speed. These values are adjusted by rotating the Right knob (3). Because of the synergic digital programming, both the voltage and the wire speed will adjust together.



To adjust the voltage independently, Rotate Left Knob (1) to adjust the welding voltage. This will change and give the display screen as below.



EN  
Then use the Left knob (1) to adjust the welding voltage -5~+5V from the standard synergic setting. This will not change the wire speed. It is recommended for ease of use that the wirefeed target speed is adjusted first and then the voltage setting fine-tuned if necessary. Refer to the Welding Settings Quick Reference Chart on page 21 and inside the wirefeed door for recommended common settings.

Press the Right button (4) again to adjust the inductance of the welding arc. Use the Right Knob (3) to adjust the inductance from -10 (less inductance) to +10 (more inductance).



A quick note regarding inductance – this effectively adjusts the intensity of the welding arc. inductance makes the arc 'softer', with less weld spatter. Higher inductance gives a stronger driving arc which can increase penetration. Optimum inductance settings are affected by many welding variables such as: material type, shielding gas joint type, welding amperage, wire size.

The default value of inductance is 10, it is recommended to keep this value unless the operator is an experienced welder.

- Press the Right Button (4) again to return to the main wires speed/voltage adjustment screen. If the control panel is not adjusted after 5 seconds it will also return to the primary MIG adjustment mode. Or press the Left/Right (1)/(3) to return to the primary MIG adjustment mode directly.
- During welding the screen display will change to show the actual welding voltage and welding current as pictured below



2T/4T function: press the Right Button (4) .2T/4T Selection Switch to move between 2T and 4T modes. 4T operation means the trigger is pulled once to start welding and pulled again to stop. This is useful for long weld joints. 2T mode, the trigger must be depressed and held during welding.



Wire check function: press the Right Button (4) again to enter to the wire check mode, rotate Right knob (3) to select ON/OFF



### Feeding the wire

- Remove the conical nozzle (24) and the welding tip (25) from the torch. The conical nozzle is removed by turning clockwise and pulling off simultaneously. The welding tip threads out of the tip adapter.
- With the wire feed cover door still open pull the torch trigger (20) and check that the wire is feeding smoothly through the feed roller and into the torch
- Now stretch the torch lead and handle out as straight as possible from the machine and select the wire check function. This will start the feed motor running at full speed to feed the wire through the torch liner.
- Once the wire comes out past the end of the torch neck, pull the torch trigger or press any button on the display to stop the automatic wire feed.
- Close the wire feed cover door
- Replace the welding tip (25) and conical nozzle (24) back onto the torch neck and trim off any excess wire

You are now ready to weld!

### MMA/STICK mode operation

Note - MMA/Stick Welding requires an MMA lead set .

- Connect Earth Lead Quick Connector (23) to the negative (-) output welding terminal (7).
- be strong contact with clean, bare metal, with no corrosion, paint or scale at the contact point
- Connect the ARC/electrode holder lead (optional) to the positive (+) welding output terminal
- Note – some welding electrode types utilize different connection polarity. If in doubt, contact the electrode manufacturer
- Turn the machine on at the Mains Power Switch (10).
- Press the Left button (2) to mode section, and select the mode by Left knob (1), and press the Left knob (1) to confirm the MMA selection.



When welding the display will change to show actual welding volts and amperage.

**VRD:** VRD stands for Voltage Reduction Device. The open circuit voltage at the output terminals of an MMA welding power source is high enough to potentially cause an electric shock to a person if they come into contact with the live terminals. VRD is a safety system that reduces this open circuit voltage to a level where the risk of electric shock is minimized. It does, however, make striking of the arc more difficult. Press the Right button (4) to switch VRD on/off.

### Lift TIG operation

Note - TIG operation requires an argon gas supply, TIG torch, consumables and gas regulator. These accessories are not included standard with the MIG-S; contact your supplier for further details.

- Connect Earth Lead Quick Connector (23) to the positive (+) output welding terminal (6). Connect Earth Clamp (22) to the work piece. Contact with workpiece must be strong contact with clean, bare metal, with no corrosion, paint or scale at the contact point.
- Connect the TIG torch power lead to the negative (-) welding output terminal (7).
- Connect the gas supply to the TIG torch.
- Turn the machine on at the Mains Power Switch (10).
- Press the Left button (2) to mode section, and select the mode by Left knob (1), and press the Left knob (1) to confirm the LIFT TIG selection.



The screen will show the preset LIFT TIG welding current. This can be adjusted by rotating the Right Knob (3)

- When welding the display will change to show actual welding volts and amperage.

## 4. Welding parameters

The option of the welding current and welding voltage directly influences the welding stability, welding quality and productivity. In order to obtain the good welding quality, the welding current and welding voltage should be set optimally. Generally, the setting of weld condition should be according to the welding diameter and the melting form as well as the production requirement.

The following parameter is available for reference.

### 4.1. Parameter for butt-welding (Please refer to the following figure.)




Plate thickness t (mm)	Gap g (mm)	Wire Ø (mm)	Welding current (A)	Welding voltage (V)	Welding speed (cm/min)	Gas volume (l/min)
0.8	0	0.8~0.9	60~70	16~16.5	50~60	10
1.0	0	0.8~0.9	75~85	17~17.5	50~60	10~15
1.2	0	1.0	70~80	17~18	45~55	10
1.6	0	1.0	80~100	18~19	45~55	10~15
2.0	0~0.5	1.0	100~110	19~20	40~55	10~15
2.3	0.5~1.0	1.0 or 1.2	110~130	19~20	50~55	10~15
3.2	1.0~1.2	1.0 or 1.2	130~150	19~21	40~50	10~15
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15

### 4.2. Parameter for flat fillet welding (Please refer to the following figure.)




Plate thickness t (mm)	Gap g (mm)	Wire Ø (mm)	Welding current (A)	Welding voltage (V)	Welding speed (cm/min)	Gas volume (l/min)
1.0	2.5~3.0	0.8~0.9	70~80	17~18	50~60	10~15
1.2	2.5~3.0	1.0	70~100	18~19	50~60	10~15
1.6	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	90~120	18~20	50~60	10~15
2.0	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	100~130	19~20	50~60	10~20
2.3	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	50~60	10~20
3.2	3.0~4.0	1.0 ~ 1.2	130~170	19~21	45~55	10~20
4.5	4.0~4.5	1.2	190~230	22~24	45~55	10~20

**4.3 Parameter for fillet welding in the vertical position (Please refer to the following figure.)**





Plate thickness t (mm)	Gap g (mm)	Wire Ø (mm)	Welding current (A)	Welding voltage (V)	Welding speed (cm/min)	Gas volume (l/min)
1.6	2.5~3.0	1.0 ~ 1.2	90~120	18~20	50~60	10~15
2.0	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	100~130	19~20	50~60	10~20
2.3	3.0~3.5	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	50~60	10~20
3.2	3.0~4.0	1.0 ~ 1.2	130~170	22~22	45~55	10~20
4.5	4.0~4.5	1.2	200~250	23~26	45~55	10~20
3.2	1.0~1.2	1.0 or 1.2	130~150	19~21	40~50	10~15
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15



**4.4 Parameter for Lap Welding (Please refer to the following figure.)**

Plate thickness t (mm)	Gap g (mm)	Wire Ø (mm)	Welding current (A)	Welding voltage (V)	Welding speed (cm/min)	Gas volume (l/min)
1.2	A	1.0	80~100	18~19	45~55	10~15
1.6	A	1.0 ~ 1.2	100~120	18~20	45~55	10~15
2.0	A or B	1.0 ~ 1.2	100~130	18~20	45~55	15~20
2.3	B	1.0 ~ 1.2	120~140	19~21	45~50	15~20
3.2	B	1.0 ~ 1.2	130~160	19~22	45~50	15~20
4.5	B	1.2	150~200	21~24	40~45	15~20
4.5	1.2~1.5	1.2	150~170	21~23	40~50	10~15

# **Precautions**

## **Workspace**

1. Welding equipment free of dust, corrosive gas, non-flammable materials, up to 90% humidity for use!
2. Avoid welding outdoors unless protected from direct sunlight, rain, snow, work area temperature must be between -10 °C and +40°C.
3. Wall to position the device at least 30 inches away.
4. Well-ventilated area to perform welding.

## **Safety requirements**

Welding provides protection against overvoltage / overcurrent / overheating. If any of the above events occurs, the machine stops automatically. However, over- stress damage to the machine , keep the following guidelines :

1. Ventilation . When welding a strong current going through the machine , so the machine is not enough natural ventilation for cooling . The need to ensure adequate cooling, so the distance between the plane and any object around it at least 30 cm . Good ventilation is important to normal function and service life of the machine.
2. Continuously , the welding current does not exceed the maximum allowable value. Current overload may shorten its life or damage to the machine .
3. Surge banned ! Observance of tension range follow the main parameter table . Welding machine automatically compensates for voltage , allowing the voltage within permissible limits of law. If input voltages exceed the specified value , damaged parts of the machine .
4. The machine must be grounded! If you are operating in a standard, grounded AC pipeline in the event of grounding is provided automatically . If you have a generator or foreign , unfamiliar , non-grounded power supply using the machine , the machine is required for grounding connection point earth to protect against electric shock .
5. Suddenly stopping may be during welding when an overload occurs or the machine overheats . In this case, do not restart the computer , do not try to work with it right away, but do not turn off the power switch , so you can leave in accordance with the built-in fan to cool the welding machines .

## **WARNING!**

If the welding equipment is used with the welding parameters above 180 amperes, the standard 230V electrical socket and plug for 16 amp circuit breaker is not sufficient for the required current consumption, it is necessary to use the welding equipment with 20A, 25A or even to the 32A industrial fuses! In this case, both the plug and the plug socket fork have to be replaced to 32A single phase fuse socket in compliance with all applicable rules. This work may only be carried out by specialists!

## **Maintenance**

1. Remove power unit before maintenance or repair!
2. Ensure that proper grounding!
3. Make sure that the internal gas and electricity connections are perfect and tighten, adjust if necessary, if there is oxidation, remove it with sandpaper and then reconnect the cable.
4. Hands, hair, loose clothing should be kept away under electric parts, such as wires, fan.
5. Regularly dust from the machine clean, dry compressed air, a lot of smoke and polluted air to clean the machine every day!
6. The gas pressure is correct not to damage components of the machine.
7. If water would be, for example, rain, dry it in the machine and check the insulation properly! Only if everything is all right, go after the welding!
- 8 When not in use for a long time, in the original packaging in a dry place.

**CERTIFICATE OF EUROPEAN STANDARD**

Manufacturer:

IWELD Ltd.  
2314 Halásztelek  
II. Rákóczi Ferenc street 90/B  
Tel: +36 24 532-625  
info@iweld.hu  
www.iweld.hu

Item:

**MIG 225** SYNERGIC  
**MIG 230** SYNERGIC XL  
MIG/MAG IGBT Inverter Technology  
Synergic Control Welding Power Source

Applied Rules (1):

EN 60204-1:2005  
EN 60974-10:2014,  
EN 60974-1:2018

(1) References to laws, rules and regulations are to be understood as related to laws, rules and regulations in force at present.

Manufacturer declares that the above specified product is complying with all of the above specified rules and it also complying with the essential requirements as specified by the Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EU and 2011/65/EU

Serial No.: 

Halásztelek (Hungary),

14/03/20

Managing Director:  
András Bódi

# ÁLTALÁNOS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK A JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK ESETÉN

## 1. 12 hónap kötelező jótállás

A jótállás időtartama 12 hónap. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembel helyezés a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembel helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembel helyezés (kivéve, ha az üzembel helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembel helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetés-ellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelem kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlíva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibáján állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud elgezteni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshoz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatti eldáltanak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra téhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonosa és a fogyasztó által elvárrható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a termékek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavitott) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítóttanak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonyallal érvényesíthetők.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

## 2. Kiterjesztett garancia

Az IWELD Kft. a Forgalmazókkal együttműködve, az 1 éves kellékszavatossági kötelezettségét +1 évvel kiterjeszti (2 évre) a következőkben felsorolt hegesztőgépekre az alábbi feltételekkel:

### **minden GORILLA® hegesztőgép, ARC 160 MINI, HEAVY DUTY 250 IGBT, HEAVY DUTY 315 IGBT**

A garanciavállalás során a Polgári Törvénykönyv 6:159. § (hibás teljesítési vélelem) nem alkalmazható, és a kiterjesztett garanciavállalás a Polgári Törvénykönyv 6:159. § - 6:167. § meghatározott kellékszavatossági jellegű felelősséggel vállalást jelent az alábbi feltételekkel.

A kiterjesztett garancia feltételei fent felsorolt hegesztőgépek esetében:

- Származás igazolása (eredeti számla, tulajdonos változás esetén adás-vételi szerződés) A végfelhasználónak meg kell őrizni a kiterjesztett garancia ideje alatt végig a vásárlást igazoló számlát!

- Kitöltött garancia jegy

- Maximum 12 havonta szakszerviz által elvégzett karbantartás, ami az átvizsgálaton és érintésvédelmi ellenőrzésen túl a teljes burkolat eltávolítása utáni szakszerű takarításból kell, hogy álljon!

- Karbantartást igazoló számlák és karbantartási jegyzőkönyv

- A számláknak és egyéb dokumentumoknak mindenkorábban tartalmaznia kell a berendezés típusát (típusszám, modell) és szériaszámát (Serial no.)!

A kiterjesztett garancia tartalma:

A kiterjesztett garanciát alkatrész, tényleges javítás, vagy csere formájában biztosítjuk. Amennyiben a javítás nem lehetséges, úgy a hibás eszköz cseréjét biztosítjuk.

A kiterjesztett garancia sem tartalmazza a berendezés postázását, országon belüli szállítását! A termék forgalmazója, szüksége esetén, (kötelezettség nélküli) segítséget nyújt a berendezés szakszervizbe való eljuttatásában!

A kiterjesztett garanciális javításokat saját szakszervizünkben a cégtelphelyén végezzük:



H

# JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó:

**IWELD KFT.**

2314 Halásztelek

II. Rákóczi Ferenc út 90/B

Tel: +36 24 532-625

Fax: +36 24 532-626

Sorszám:

..... típusú ..... gyári számú ..... termékre a vásárlástól számított 12 hónapig kötelező jótállást vállalunk a jogszabály szerint. Az IWELD Kft. a forgalmazókkal együttműködve, az 1 éves kellékszavatossági kötelezettségét +1 évvel kiterjeszti (2 évre) az „**ÁLTALÁNOS GARANCIÁLIS FELTÉTEK A JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK ESETÉN**” című dokumentumban foglalt feltételek szerint. A jótállás lejárta után 3 évig biztosítuk az alkatrész utánpótlást.

**Vásárláskor kérje a termék próbáját!**

Eladó tölti ki:

A vásárló neve: .....

Lakhelye: .....

Vásárlás napja: ..... ÉV ..... HÓ ..... NAP

Eladó bélyegzője és aláírása:

## Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre

Bejelentés időpontja: .....

Hiba megszüntetésének időpontja: .....

Bejelentett hiba: .....

A jótállás új határideje: .....

A szerviz neve: ..... Munkaszám: .....

..... ÉV ..... HÓ ..... NAP

..... aláírás

Bejelentés időpontja: .....

Hiba megszüntetésének időpontja: .....

Bejelentett hiba: .....

A jótállás új hatáideje: .....

A szerviz neve: ..... Munkaszám: .....

..... ÉV ..... HÓ ..... NAP

..... aláírás

**Figyelem!**

A garancia jegyet vásárláskor érvényesíteni kell a készülék gyári számnak feltüntetésével! A garancia kizárálag azonos napon, kiállított gyári számmal ellátott számlával együtt érvényes, ezért a számlát őrizze meg!



RO

## Certificat de garanție

Distribuitor:  
**IWELD KFT.**

2314 Halásztelek  
Str. II.Rákóczi Ferenc 90/B

Ungaria

Tel: +36 24 532-625

Fax: +36 24 532-626

Număr:

..... tipul ..... număr de serie .....

necesare sunt garantate timp de 24 luni de la data de produse de cumpărare, în conformitate cu legea. La trei ani după expirarea garantiei oferim piese de aprovizionare.

**La cumpărături încercăți produsul!**

Completat de către Vânzător:

Numele clientului: .....

Adresa: .....

Data de cumpărare: ..... An..... Lună ..... Zi

Ştampila și semnătura vânzătorului:

### Secțiuni de garanție a perioadei de garanție

Data raportului: .....

Data închetării: .....

Descriere defect: .....

Noul termen de garanție: .....

Numele serviciului: ..... Cod de locuri de muncă: .....  
..... An..... Lună ..... Zi

.....  
semnătura

Data raportului: .....

Data închetării: .....

Descriere defect: .....

Noul termen de garanție: .....

Numele serviciului: ..... Cod de locuri de muncă: .....  
..... An..... Lună ..... Zi

.....  
semnătura

### Atenție!

Garanția trebuie să fie validate la timp de cumpărare a biletului fabrica numărul! Garantie numai pe aceeași zi, cu o factură poartă numărul de eliberat este valabil pentru o fabrica, deci proiectul de lege să-l păstrează!



[www.iweld.hu](http://www.iweld.hu)