

## GB

- Digital angle ruler
- For easy measurement and transfer of angles on components
- Easy to read LC-display
- Measuring scale on upper and lower edges
- Measuring range: 0-360 degrees
- Accuracy:  $\pm 0,03$  degree
- Repeatability: 0.05 degree
- The digital angle ruler has a zeroing function which allows horizontal and vertical measuring
- Zeroing in any position
- Reversible reading
- Bateria: 3V CR3032
- Very sturdy and versatile tool

Instructions for use of digital angle ruler:

- ON/OFF: Turn device on/off
- ZERO: For zero setting
- HOLD: Press <HOLD/Rev> button to hold the data. An "H" will appear in the upper left corner of the screen. Press button again to return to measure mode.
- Rev: Press <HOLD/Rev> button for 3 seconds for reverse display.

## HUN

- Iskra digitális szögmérő
- Az egyszerű mérésekre és a sarkok berajzolására a termékeken.
- Jól olvasható LC képernyő.
- A felső és alsó szélén mérőskála.
- Mérési terjedelem: 0-tól 360 fokig.
- Pontosság:  $\pm 0,05$  fok.
- Ismételhetség: 0,03 fok.
- A szögmérőnek van 0 funkciója, ami lehetővé teszi a vízszintes és a függőleges mérést.
- A nullára való beállíthatóság bármilyen helyzetben.
- Visszafordítható olvasás.
- Elem: 3V CR3032
- Nagyon erős a súlyához és a sokrétű használhatóságához képest.

A digitális szögmérő használati utasítása:

- ON/OFF: A berendezés kikapcsolása és bekapcsolása.
- ZERO: A nullára való állítás.
- HOLD: Nyomja meg a <HOLD/Rev> gombot, hogy megtartsa az adatokat. A bal felső sarokban meg fog jelenni egy »H« betű. Újbol nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen a mérő üzemmódba.
- Rev: Tartsa a <HOLD/Rev> gombot 3 másodpercig, hogy megfordíthassa a képernyőt.

## МК

- Дигитален Аглометар Iskra
- За едноставно мерење и пресликување на агли на работните површини.
- Добро читлив LC-екран.
- На горниот и долниот раб има мерна скала.
- Мерен опсег: од 0-360 степени
- Прецизност:  $\pm 0,05$  степени
- Повторливост: 0,03 степени
- Аглометарот има функција за поставување нула што овозможува хоризонтално и вертикално мерење.
- Поставување на нула во саканата положба.
- Реверзибилно читање
- Батерија: 3V CR3032
- Многу цврст со оглед на неговата тежина и повеќе наменска употреба.

Упатства за употреба на дигиталниот аглометар:

- ON/OFF: Вклучување/исклучување на направата
- ZERO: За подесување нула.
- HOLD: Притиснете го копчето <HOLD/Rev> за да ги задржите податоците.  
Во горниот лев агол ќе се појави буквата "H".  
Повторно притиснете го копчето за да се вратите на начинот за мерење.
- Rev: Држете го копчето <HOLD/Rev> за 3 секунди за да го свртите екранот.