








MODEL: PWM1500

HU MŰANYAGCSÖVEK HEGESZTŐ

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA



MODEL: PWM1500

Használati utasítás

- Ezek az utasítások erre a készülékre vonatkoznak. Az utasítások fontos információkat tartalmaznak a készülék használatáról.
- A készülék használata előtt fontos elolvasni az egész használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. Ezen utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet, vagy károsíthatja a készüléket.
- Ezek az utasítások az Európai Unióra érvényes szabványokon és előírásokon alapulnak.
- Ha ezt a készüléket külföldön használja, be kell tartania az adott ország előírásait.
- Mentse el ezeket az utasításokat későbbi felhasználás céljából. Ha harmadik személynek adja át ezt a készüléket, akkor ezt a kézikönyvet is adja át feltétlenül.

Figyelmeztető magyarázat

Ezeket a figyelmeztető jeleket ezen utasításokban vagy a készüléken találja:



FIGYELEM!

Ez a figyelmeztető szimbólum / szó azt a kockázatot jelzi, hogy ha nem kerülik el, anyagi kárhoz, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.



JEGYZET!

Ez a szimbólum hasznos információkat tartalmaz a készülék használatáról.



FIGYELEM!

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából, karbantartásából vagy cseréjéből eredő károkért, alkatrészek cseréje vagy átalakítása céljából. Csak egy hivatalos szervizügynök végezhet módosításokat ezen a készüléken.

A kézikönyvben leírt utasítások és figyelmeztetések be nem tartása áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Ha ezt a készüléket használja, ahol a készülék fém alkatrészei rejtett elektromos vezetőkkel vagy saját elektromos kábelével érintkezhetnek (ha van ilyen), mindig tartsa a készüléket műanyag szigetelőfogantyújánál fogva.

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA



FIGYELEM! Olvassa el és vegye figyelembe az összes biztonsági eljárást, utasítást és figyelmeztetést. Fordítson különös figyelmet az ezzel a szimbólummal jelölt utasításokra.



A termék megfelel a vonatkozó EK irányelveknek.



Gondosan olvassa el, tartsa be és tartsa szem előtt a kézikönyv utasításait.

INCLUDE
PICTURE
"https://upl
oad.wikim
edia.org/w
ikipedia/co
mmons/th
umb/9/9e/
Schutzkla
sse_1.svg
/800px-
Schutzkla
sse_1.svg
.png" *

MERGE
FORMATIN
ET

INCLUDE
PICTURE
"https://upl
oad.wikim
edia.org/w
ikipedia/co
mmons/th
umb/9/9e/
Schutzkla
sse_1.svg
/800px-
Schutzkla
sse_1.svg
.png" *

MERGE
FORMATIN
ET

INCLUDE
PICTURE
"https://upl
oad.wikim
edia.org/w
ikipedia/co
mmons/th
umb/9/9e/
Schutzkla
sse_1.svg
/800px-
Schutzkla

Ez a szimbólum az I. védelmi osztályzatú készüléket jelöli, egyetlen szigeteléssel.

sse_1.svg
 .png" *
 MERGEF
 ORMATIN
 ET



VIGYÁZAT! Forró felület! Égési sérülés veszélye!



FIGYELEM! Magasfeszültség! Áramütés veszélye fennáll.

~

AC feszültség



A védőszemüveg használata kötelező.



A hallásvédő eszközök (dugók, fülvédők) használata kötelező.



Védőmaszk használata kötelező.



Jelölés az elektromos és elektronikus berendezések külön gyűjtésére.



Tűzveszély!



Kötelező védőkesztyű használata.



Biztonsági cipő kötelező használata.

**FIGYELEM!**

Ne terhelje túl a szerszámot. Túlterhelés és a motor többszöri blokkolása károsíthatja a szerszámot, és ezzel csökkentheti a termék élettartamát.

**FIGYELEM! NAGYON FONTOS**

A szerszám nem robbanásveszélyes környezetben való működésre szolgál!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**FIGYELEM!**

Olvassa el figyelmesen az ebben a kézikönyvben leírt összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

A biztonsági előírások be nem tartása emberek és állatok áramütésnek, tűznek és súlyos következményeknek való kitettségéhez vezethet.

Tartson meg minden biztonsági utasítást és figyelmeztetést (beleértve a szerszámon találhatóakat is) a későbbi használatra.

A biztonsági utasításokban használt „elektromos szerszám” kifejezés egyaránt vonatkozik az elektromos hálózatról táplált elektromos szerszámokra (elektromos kábellel), valamint az újratölthető akkumulátorokból táplált elektromos eszközökre (elektromos kábel nélkül).

- a) **Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet.** A rendetlen és megvilágítatlan munkaterületek és a padok sérüléseket okoznak.
- b) **Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes anyagok, például gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.** A szerszám működése során keletkező szikrák a párolgás vagy a por meggyulladását okozhatják.
- c) **Tartsa távol a gyermekeket és a látogatókat.** Bármely figyelemelterelés elveszítheti az irányítást.

- a) **A szerszámdugónak meg kell felelnie az elektromos hálózati csatlakozónak** (ha a szerszám rendelkezik hálózati kábellel). **Soha, semmilyen körülmények között és bármilyen okból ne alakítsa át és ne dolgozza fel a dugaszokat.** Ne használjon adaptert földelt készülékekhez. A szabványosított és eredeti csatlakozók és aljzatok csökkentik az áramütés veszélyét.
- b) **Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, kályhákkal vagy hűtőkkel való érintkezést.** Ha teste megalapozott, az áramütés veszélye erősen megnő.

- c) **Ne tegye ki a töltőt esőnek vagy hónak.** Ha víz kerül a szerszámba, ez erősen megnöveli az áramütés veszélyét.

- d) **Óvatosan kezelje a tápkábelt. Győződjön meg arról, hogy a zsinór úgy van-e elhelyezve, hogy ne lépjen rá, ne gabalyodjon bele, vagy más módon ne érje sérülés vagy stressz. Soha ne használja a vezetéket hordozásához, húzáshoz.. Soha ne tegye ki a vezetéket hőnek, olajnak, éles széleknek vagy mozgó tárgyakkal. A sérült vagy csomózott vezeték növeli az áramütés lehetőségét.**
- e) **Ha kívül dolgozik, használjon megfelelő külső használatra szánt hosszabbítót. Megfelelő hosszabbító használatával csökken az áramütés veszélye.**
- f) **Ha nedves környezetben kell működni, akkor csak olyan feszültségű hálózatot használjon, amelyet feszültségkülönbség-kapcsolókkal rögzítettek - FID (RCD). A FID kapcsolók használata csökkenti az áramütés veszélyét.**

- a) **A szerszám használatakor nagyon óvatosnak kell lennie. Legyen tisztában azzal, amit csinál, és ésszerűen tegye. Ne használja a szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. A szerszám működtetésének egy pillanatnyi csökkent figyelembevétele súlyos testi sérülésekhez vezethet.**
- b) **Mindig viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt és hallásvédőt. A munkakörnyezethez és körülményekhez igazított védőeszközök, például porvédő maszk, stabil cipő, sisak és hallásvédő használata csökkenti a fizikai sérülések veszélyét.**
- c) **Akadályozzuk meg az eszköz automatikus indítását. Mielőtt csatlakoztatná a szerszámot az elektromos hálózathoz, vagy mielőtt felemelné vagy hordozná a szerszámot, mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló KI van-e kapcsolva. Ne vigye és ne szállítsa a szerszámot az ujjával a kapcsolón tartva, és ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, miközben a szerszám be van kapcsolva. Ezen utasítások be nem tartása balesetet okozhat.**
- d) **Ne nyúljon túl. Tartsa mindig megfelelő talpát és egyensúlyát. Ne használja létrán vagy instabil támaszon. Ez lehetővé teszi a szerszám megfelelő irányítását váratlan vagy előre nem látható helyzetek esetén.**

- a) **Ne terhelje túl a szerszámot. Használjon megfelelő szerszámot / felszerelést a munkájához. Ha a szerszámot rendeltetésszerűen használja, akkor az jobb minőségben és magasabb szintű biztonsággal működik.**
- b) **Ne működtesse a szerszámot, ha a be- / kikapcsoló nem működik. Minden olyan eszköz, amely nem használható be- / kikapcsolóval, veszélyes, ezért azonnal javítani kell.**
- c) **Mielőtt bármilyen szerszámot használna, beleértve a beállítást, karbantartást, a kellékanyagok cseréjét vagy tárolását, húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik annak veszélyét, hogy a szerszám automatikusan belinduljon.**
- d) **Ha nem használja az eszközt (beleértve azt is, ha csak korlátozott ideig hagyja felügyelet nélkül), tartsa távol a gyermekektől. Ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem eléggé tájékozódottak a kézikönyvben leírt utasításokról. Ha képzetlen vagy nem képezett személyek használják, ez az eszköz veszélyesnek számít.**
- e) **A szerszám karbantartása. Ellenőrizze az esetleges hibás beállítást, a kivehető vagy hajlékony alkatrészek rossz rögzítését, az alkatrészek törésének lehetőségét és minden más olyan szabálytalanságot, amely negatívan befolyásolhatja a szerszám működését. Sok baleset a szerszámok nem megfelelő karbantartásából származik.**
- f) **A szerszámot és az összes kivehető alkatrészt és tartozékot a jelen kézikönyv utasításainak megfelelően kell használni, figyelembe véve az üzemeltetési körülményeket és az elvégzendő munka típusát. Az eszköz használata a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra veszélyes helyzetekhez vezethet.**

- a) **A szervizelést csak hivatalos szervíz végezheti. Szervízkor csak azonos és eredeti pótalkatrészeket használjon.**

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS KÉZI Hordozható szerszámokhoz

- a) A szerszám működése során, ha fém alkatrészei érintkezhetnek rejtett elektromos vezetőkkel vagy saját elektromos kábelével (ha van beépítve), mindig a műanyag szigetelt fogantyút fogja meg. A szerszám fém alkatrészei, ha érintkeznek elektromos vezetővel, "életben vannak" (feszültség alatt). Ezen utasítás be nem tartása áramütést okoz.
- b) Az alap használata esetén (a szerszám rögzítéséhez használt speciális asztal) ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felszerelve és felszerelve. A megfelelő összeszerelés és telepítés döntő fontosságú az Ön biztonsága szempontjából. Megakadályozzák az eszköz leütését.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a szerszámot nedves vagy vizes helyen, és ne engedje, hogy az nedves legyen, mert ez növeli az áramütés kockázatát.
- Gyúlékony és mérgező gázok képződhetnek szintetikus anyagokkal, festékekkel, lakkokkal és hasonló anyagokkal végzett munka során. Ne dolgozzon gyúlékony gázok vagy anyagok közelében.
- A hő elérheti a nem látható gyúlékony részeket.
- Ne használja sokáig a terméket ugyanabban a helyzetben.
- Soha ne irányítsa a meleg levegő áramlását emberekre vagy állatokra.
- Soha ne használja az eszközt hajszárítóként vagy ruhák szárítására.
- Ne helyezze a hőlapot túl közel ahhoz a részhez, amelyen dolgozni kíván. Ennek eredményeként a készülék túlmelegedhet.
- Ne zárja el a levegő kiárasztó nyílásokat.
- Tárolás előtt hagyja a szerszámot teljesen kihűlni. A fűtött lemez károsodást és tüzet is okozhat.
- Felügyelje a gyermekeket használat, tisztítás és karbantartás során. Ezzel biztosítja, hogy a gyermekek nem játsszanak a készülékkel.



FIGYELEM! Égési sérülés veszélye fennáll! Ne érjen a hőlemezhez és a szerszám fűtött részeihez. Viseljen védőkesztyűt.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az elektromos szerszámokat csövek és szerelvények hegesztésére tervezték polipropilén (PP), polietilén (PE) és véletlenszerű polipropilén kopolimer (PPR).

FŐSZERSZÁM ÉS KAPCSOLÓ JELLEMZŐK

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Fogantyú | 7. Olló műanyag csövekhez |
| 2. Hőmérséklet jelző | 8. Imbuszkulcs |
| 3. Be / ki jelző | 9. Fűtőfűvókák / fűtőbővítmények |
| 4. Hőmérséklet-szabályozó | 10. Rögzítő fűvóka csavar |
| 5. Hőlemez | |
| 6. Állvány | |

MŰVELET

FONTOS! A fűtőfűvókák különböző átmérőben kaphatók.

Mindig a rendeltetésszerű használatnak megfelelő fűvókát használja.



FIGYELEM! A fűtőfűvókák használat közben felmelegednek. Viseljen védőkesztyűt a sérülések, például az égési sérülések elkerülése érdekében.

Fűtőfűvókák (B. ábra)

Telepítés

1. Helyezze a szerszámot az állványra (6).
2. Igazítsa a fűtőfűvókát és a fűtőbővítményt (9) a hőlap (5) mindkét oldalára, ahol a nyílás található. A rögzítő fűvóka csavarral (10), amelynek átmérője megegyezik a hőlemez nyílásának átmérőjével, csavarja rá a fűtőfűvókát és a fűtőbővítményt a hőlemezre az óramutató járásával megegyező irányban. Használja a mellékelt imbuszkulcsot (8).

A fűvóka eltávolítása

1. Csavarja le a rögzítőcsavart az imbuszkulccsal, és távolítsa el a fűtőfűvókát és a fűtőbővítményt a hőlapról.
2. A kiterjesztés cseréjéhez ismételje meg a telepítési folyamatot.

Hőmérséklet-szabályozó (C. ábra)



FIGYELEM! Mielőtt bármilyen változtatást végezne a szerszámon, győződjön meg arról, hogy a szerszám le van választva a hálózatról, és a hőmérséklet-szabályozó "° C" állásba van állítva.

- A hőmérséklet növeléséhez forgassa el a hőmérséklet-szabályozót (4) az óramutató járásával megegyező irányba.
- A szabályozó óramutató járásával ellentétes irányba forgatással csökkentse a hőmérsékletet.

Teljesítményjelző

- A be / ki jelzőfény (3) zölden világít, amikor a szerszámot az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, és a hőmérséklet-szabályozó "° C" állásba van állítva.
- Ha az óramutató járásával megegyező irányba forgatja a hőmérséklet-szabályozót, és megemeli a hőmérsékletet, a piros hőmérsékletjelző (2) kigyullad.
- Amikor a hőlap felmelegszik a beállított hőmérsékletre, a hőmérsékletjelző kialszik.

Hegesztés (D ábra, E ábra)

1. A munka megkezdése előtt meg kell tisztítani és zsírtalanítani a csőcsuklókat. A minőségi hegesztett kötés nem számítható a csövek előzetes kezelése nélkül.
2. A csöveket a mellékelt műanyag csőollókkal (7) is le lehet rövidíteni 90 ° -os szögben.
3. Mérje meg az illesztő menet mélységét és jelölje meg ezt a hosszúságot azon a csövön, amellyel a szerelvényt hegeszteni kívánják.
4. Helyezze az összeszerelt szerszámot sík felületre.
5. Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a kívánt hőmérsékletre. Ha először használja - melegítés után várjon még 5 percet a munka megkezdése előtt.
6. Amikor a hőmérsékletjelző kialszik, enyhe nyomással egyszerre csatlakoztassa a csövet a fűtőfűvókához, és a csatlakozást a fűtési hosszabbítóhoz. A csöveket kívülről kell melegíteni, a szerelvény belülről. Melegítse a csövet és a fűtőfűvókák szerelvényét az alábbi táblázatban feltüntetett ideig.
7. Melegítéskor távolítsa el a csövet és a csatlakozó hosszabbítót a fűtőfűvókákról. Azonnal szerelje össze mindkét részt (anélkül, hogy megcsavarná) a jelzett mélységig. Gyorsan és körültekintően kell elvégeznie ezt a munkát. Nem haladhatja meg a táblázatban megadott maximális hegesztési időt.
8. Fordítsa vissza a hőmérséklet-szabályozót a "° C" kiindulási helyzetbe, és várja meg, amíg a fűtésbővítmény lehűl, mielőtt kivenné a hőlapról.

Polipropilén cső átmérő (mm)	Hegesztés mélység (mm)	Fűtés idő (k)	Hegesztés idő (k)	Hűtés idő (perc)
20	14	6.	4	2
25	16.	7	4	2
32	18.	8.	6.	4
40	20	12.	6.	4
50	23.	18.	6.	4
63	26.	24.	8.	6.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



FIGYELEM! A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében húzza ki a tápkábelt a szerszám tisztítása előtt.

- Nedves ruhával tisztítsa meg a fűró műanyag alkatrészeit. Ne használjon maró anyagokat vagy éles tárgyakat.
- A motorházra helyezett szellőzőnyílásoknak áteresztőnek és tisztának kell lenniük. Puha ruhával vagy kefével tisztítsa meg ezeket.

NE CSERÉLJE A SÉRTETT ÁRAMKÁBELT. A TÁPKÁBELT CSAK EGY JOGOSULT SZEMÉLY CSERÉLHETI

SZOLGÁLTATÁS-SZERVIZ

Csak a gyártó eredeti kellékeit, tartozékait és alkatrészeit használja. Ha a szerszám a rendszeres karbantartás és minőségellenőrzés ellenére sem működik megfelelően, akkor azt hivatalos szervizügynöknek kell megjavítania.

Mielőtt átadná a készüléket a szerviznek, győződjön meg róla, hogy megtisztította és eredeti csomagolásában van-e.

Soha ne áztassa a szerszámot vagy annak bármely részét a folyadékban.

MEGJEGYZÉSEK

Ezt az eszközt nem használhatják csökkent fizikai, kognitív és mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek, kivéve, ha a művelet alatt őket felügyelik, vagy a biztonságukért felelős személy utasítja őket a szerszám működésére és céljára.

A kellékek cseréje előtt kapcsolja ki a szerszámot, és húzza ki a dugót az elektromos csatlakozóból.

MŰSZAKI ADATOK

KATEGÓRIA	MÉRTÉKEGYSÉG	TÍPUS PWM1500
Feszültség	V (ac)	220-240; 50Hz
Kimenet	W	1500
Hegesztési hőmérséklet	°C	0-300
Védelmi osztály	INCLUDEPICTURE "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Schutzklasse_1.svg/800px-Schutzklasse_1.svg.png" * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Schutzklasse_1.svg/800px-Schutzklasse_1.svg.png" * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Schutzklasse_1.svg/800px-Schutzklasse_1.svg.png" * MERGEFORMATINET 	I. terminál (I. osztály)

JÓTÁLLÁSI JEGY

No.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.

Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558

E-mail: info@iskramagyarorszag.hu

Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:



AHAC d.o.o.

Stopče 31

3231 Grobelno, Slovenia

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzendő)

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.

- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
- A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
- A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
- A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
- A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszama:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja:

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's name and address: Zhejiang Burley Tools Co., Ltd.
South-eastern Industrial Zone, Shuxi Street,
Wuyi County, Zhejiang, P. R. China

Product: Pipe welding machine

Model: PWM1500

Year of production: 2020

The designated product in accordance with the following EC directives:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)

Including amendments

Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the requirements of EC directives mentioned above.

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
EN 62233:2008

This declaration of conformity is issued at the sole responsibility of the manufacturer.

The notified body in EC: LCIE Bureau Veritas
Fontenay aux Roses Site 33, avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses, France

Person authorized to compile the technical file: Žan Moškotevc

Authorized representative in EC: AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Zhejiang, 4.11.2020

Signature:
General manager:
Jack Hong

